

## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	129.IB. Cargas, despiste y vuelco, Alejandro Petión, Buenos Aires
Expediente	EX-2022-112233579- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	18/10/2022	Hora	04:45
Lugar	Au. Ruta Nacional 205, kilómetro 54,740		
Localidad, Partido	Alejandro Petión		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.96754, -58.68360		

Notificación			
Fecha	18/10/2022	Hora	09:10
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Despiste y vuelco
<p>El suceso tuvo lugar en la Au. Ruta Nacional 205, cuando por razones que se encuentran bajo investigación un camión con semirremolque que circulaba en dirección hacia la localidad de Ezeiza, a la altura del kilómetro 54,740, despistó hacia el cantero central e impactó contra las barreras de contención semirrígidas. Posteriormente volcó y reingresó a la calzada, donde encontró su posición final. Como consecuencia del suceso, se registraron daños en la vía y en el vehículo y el conductor resultó lesionado.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Total	0	1	0	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Total			1



Organismos intervinientes	
Fiscalía	No
Policía	Destacamento de Alejandro Petión Destacamento de Seguridad Vial Cañuelas
Bomberos	Cañuelas
Ambulancia	Cañuelas
Concesión vial	Sí
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AB294CO	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	170E28T MLL	
Año	2017	
Tipo de caja	Caja abierta con plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	081- Verificadora ReviCañuelas SA
	Resultado	Apto
	Realizada	5/1/2022
	Vencimiento	5/1/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	8/8/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sector frontal y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura de ópticas y paragolpes delantero. Daños en ruedas izquierdas con desprendimiento de cubiertas. Deformaciones y roturas en lateral izquierdo	
Dominio: AB199HN		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	AST-PRA	
Modelo	FTHDCFH2 FURGON	
Año	2017	
Tipo de caja	Caja cerrada isotérmico con equipo de frío	
Configuración de ejes	2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional



Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	081- Verificadora ReviCañuelas SA
	Resultado	Apto
	Realizada	26/9/2022
	Vencimiento	26/9/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	15/6/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Toda la estructura	
Descripción de daños	Desprendimiento de paneles de caja isotérmica	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Carne vacuna
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Au. RN 205
	Desde	Cañuelas
	Hacia	Ezeiza

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	76574
Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	41	Lesionado

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar



<b>Medio</b>	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

### Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del camión y semirremolque. Pueden observarse la carga derramada y daños en la infraestructura vial. Fuente: JST y transmisión televisiva C5N, 2022

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Registro Único de Transporte Automotor
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial

#### Solicitud de información

- En proceso