

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	135. IB. Pasajeros y cargas, colisión, James Craik, Córdoba
Expediente	EX-2022-121926738- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	5/11/2022		2:30
Lugar	Autopista Córdoba-Rosario		
Localidad, Partido	James Craik		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-32.14582484829973, -63.426811776208716		

Notificación			
Fecha	5/11/2022	Hora	10:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión por alcance
<p>El suceso tuvo lugar sobre un tramo de la Autopista Córdoba-Rosario, aproximadamente en el kilómetro 594. A las 2:30, por razones que se desconocen, un ómnibus doble piso (Vehículo 2) impactó la parte posterior de un camión rígido (Vehículo 1). Ambos vehículos circulaban en igual sentido, hacia el este, sobre el carril derecho de la vía. Como resultado, dos personas resultaron lesionadas y existieron daños materiales en ambos vehículos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Pasajero/a	0	1	0	0	1
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	2	0	0	2



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Pasajeros	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía de Oliva
Policía	Policía Caminera de la provincia de Córdoba
Bomberos	A determinar
Ambulancia	A determinar
Concesión vial	Camino de las Sierras
Morgue	No
Municipalidad	A determinar
Grúas	A determinar

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: VGH114	Tipo: Camión rígido
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	LO 1114/48	
Año	1980	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	Eca Ingeniería SA (100-075)
	Resultado	Apto
	Realizada	21/9/2019
	Vencimiento	21/3/2020
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	19/6/2019
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	
Dominio: UAE119		Tipo: Acoplado



Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvética	
Modelo	SADT 25 TT	
Año	1984	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	Eca Ingeniería SA (100-075)
	Resultado	Apto
	Realizada	21/9/2019
	Vencimiento	21/3/2020
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	19/6/2019
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes, de cubierta trasera izquierda y laterales de la caja	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Maíz
	Origen	James Craik
	Destino	Rosario
Sentido de circulación	Vía	Au. Córdoba-Rosario
	Desde	Oncativo
	Hacia	Tío Pujio

Vehículo 2 (pasajeros)	Dominio: LRZ871	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Rossi
	Modelo	DP (Doble piso)
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	O-500 RSD
Año	2012	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	Monte de Robles SRL (050-120)
	Resultado	Apto



	Realizada	1/9/2022
	Vencimiento	1/3/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	43	
Empresa	GPS Viajes Sas	
Interno	10	
Seguro	Vencimiento	8/9/2023
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público interurbano
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Córdoba
	Destino	Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Autopista Córdoba-Rosario
	Desde	Oncativo
	Hacia	Tío Pujio
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas, espejo retrovisor derecho, óptica delantera derecha, paneles delanteros	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A-96731
Fecha de inscripción	19/6/2019
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)	
Número de empresa	71853
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	48	Illeso
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	45	Lesionado



Habilitaciones del personal de conducción¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	No cuenta con la licencia nacional de conducir transporte interjurisdiccional	Pasajeros, A2LD, A2OL, A2TR
	Vencimiento	No cuenta con la licencia nacional de conducir transporte interjurisdiccional	31/12/2022

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
39	Vehículo 2	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones
1	Vehículo 2	Pasajero	Con lesiones

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No
Observaciones	Sin observaciones

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de ambos vehículos. Fuente: Particular, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Fuente de consulta web RTO versión 2014
- Fuente de consulta web ANSV
- Policía Caminera de la provincia de Córdoba