

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	136. IB. Pasajeros, colisión y despiste, Lavalle, Mendoza
Expediente	EX-2022-122640661- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	13/11/2022	Hora	10:00
Lugar	Ruta Nacional 40, kilómetro 3330		
Localidad, Partido	Jocolí, Lavalle		
Provincia	Mendoza		
Coordenadas	-32.652478, -68.659872		

Notificación			
Fecha	13/11/2022	Hora	13:47
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión y despiste
<p>El domingo 13 de noviembre de 2022, un ómnibus doble piso interurbano que realizaba servicio de turismo nacional trasladaba simpatizantes del Club Atlético River Plate desde la Capital de San Juan hacia la Ciudad de Mendoza. Cerca de las 10:00 circulaba por la Ruta Nacional 40 en el departamento de Lavalle, provincia de Mendoza. Al llegar al distrito de Jocolí, aproximadamente en la progresiva kilométrica 3330, por motivos que se encuentran bajo investigación, fue colisionado por un automóvil particular que circulaba en sentido opuesto, es decir, sur a norte. Producto del impacto ambos rodados despistaron (salieron de la vía); el rodado mayor quedó sobre la zona de préstamo oeste y el rodado menor sobre la zona de préstamo este. Como consecuencia del suceso, la conductora del automóvil resultó fallecida y el conductor del ómnibus resultó lesionado.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	1	0	0	2
Pasajero/a	0	0	37	0	37
Acompañante	0	0	0	0	0



Personas y resultados					
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	1	37	0	39

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Particular	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Oficina Fiscal 7
Policía	Comisaría 17
	Subcomisaría El Porvenir
	Policía Científica. Delegación Las Heras-Lavalle
Bomberos	Voluntarios Lavalle
Asistencia de salud	Servicio de Emergencias Coordinados
Concesión vial	No aplica
Morgue	Judicial Mendoza
Municipalidad	No
Grúas	Transporte La Ilda

Vehículo 1	Dominio: NAK805	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Sudamericanas
	Modelo	Doble piso
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	O-500 RSD
Año	2012	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	Instecmec SA
	Resultado	Apto
	Realizada	21/10/2022
	Vencimiento	21/4/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	58	



Empresa	Sánchez Moral, Sergio Andrés (Camote Travel)	
Interno	315	
Seguro	Vencimiento	21/10/2023
	Estado	Vigente
Servicio No regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Turismo nacional. Circuito cerrado nacional
	Lista de pasajeros	No
	Origen	San Juan, Argentina
	Destino	Mendoza, Argentina
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 40
	Desde	Provincia de San Juan
	Hacia	Ciudad de Mendoza
Ubicación de daños	Anterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura y desprendimiento del paragolpes anterior y posterior. Rotura y desprendimiento del parabrisas piso inferior. Rotura de puerta y ventana del conductor. Abrasiones en la zona inferior del lateral izquierdo de la carrocería	

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	Gol Country	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 40
	Desde	Las Heras, Mendoza
	Hacia	Lavalle, Mendoza
Ubicación de daños	Anterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Destrucción general de carrocería, componentes y motor	



Documento Universal de Transporte	
Empresa contratada	
Nombre	Sánchez Moral, Sergio Andrés (Camote Travel)
Clase y modalidad	Turismo nacional
Número de DUT	765779
Fecha inicio de servicio	13/11/2022
Fecha fin de servicio	13/11/2022
Origen	San Juan Capital
Destino	Mendoza Capital
Conductor	
Declarado	Coincide

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	92705
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Mujer	56	Fallecida

Habilitaciones del personal de conducción¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Pasajeros • A2LD Interurbano Internacional de larga distancia • A2OL Interurbano Internacional de oferta libre	No aplica



		• A2TR Interurbano Internacional de turismo	
	Vencimiento	31/12/2022	No aplica

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
37	Vehículo 1	Pasajeros y pasajeras	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Calzada única, doble mano, un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Calzada con marcas de sellado (color negro) y fisuras o grietas.

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículos participantes en su posición final y daños materiales. Fuente: [Los Andes](#), 2022



Figura 2. Vistas generales del lugar del suceso. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisaría 17 de la Policía de Mendoza
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
- Sánchez Moral, Sergio Andrés (Camote Travel)

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Sánchez Moral, Sergio Andrés (Camote Travel)
- Oficina Fiscal 7