

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Título: 150. IB. Cargas. Colisión. San Genaro. Santa Fe

Fecha y hora: 10/02/2023 09:00 (UTC-3)

Vehículos: un camión con semirremolque y un camión con acoplado

Resultados: una persona lesionada, una persona ilesa

Expediente: EX-2023-16797533- -APN-DNISAU#JST

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	150. IB. Cargas. Colisión. San Genaro. Santa Fe
Expediente	EX-2023-16797533- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	10/2/2023	Hora	9:00
Lugar	Ruta Nacional 34, kilómetro 83		
Localidad, Departamento	San Genaro, San Jerónimo		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-32.382605, -61.354206		

Notificación			
Fecha	10/2/2023	Hora	12:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
--------	--------------------------

Un camión con semirremolque (Vehículo 1) que prestaba un servicio de transporte de carga internacional circulaba por la Ruta Provincial 65 cuando colisionó con un camión con acoplado (Vehículo 2) que prestaba un servicio de transporte de carga interjurisdiccional. Como consecuencia del impacto, el acoplado del Vehículo 2 se desprendió de la unidad tractora y volcó sobre la calzada, donde perdió su carga. El conductor del Vehículo 1 resultó con lesiones, mientras que el conductor del Vehículo 2 resultó ileso.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Internacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Total			2



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal 153, Coronda
Policía	Comisaría 7, San Genaro
Gendarmería	Sección Seguridad Vial, Totoras
Bomberos	Bomberos Voluntarios de San Genaro
Asistencia de salud	SAMCo San Genaro
Concesión vial	Cuadrilla San Vicente, Corredores Viales SA
Municipalidad	Municipalidad de San Genaro

Vehículo 1 (cargas internacionales)	Dominio: AAEH580	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	R410	
Año	2014	
Tipo de caja	No aplica	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica	Estado revisor	Paraguay
	Resultado	Apto
	Realizada	28/01/2021
	Vencimiento	11/02/2024
	Estado	Vigente
Registro CNRT	Número de empresa	91202
	PAUT	53008
	Orden de Servicio	A confirmar
	Jurisdicción	Internacional
	Clase de carga habilitada	A confirmar
	Origen	Chile
	Destino	Paraguay
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños por impacto en sector anterior que afectaron techo, parabrisas, parrilla y radiador. Daños en el sector lateral izquierdo que afectaron puerta del conductor, escalera y guardabarros delantero.	
Dominio: AAAE365		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Ibipora	
Modelo	Thermo King	
Año	2020	
Tipo de caja	Frigorífica	
Configuración de ejes	3D	



Revisión Técnica	Estado revisor	Paraguay
	Resultado	Apto
	Realizada	28/1/2023
	Vencimiento	11/2/2024
	Estado	Vigente
Registro CNRT	Número de empresa	91202
	PAUT	53008
	Orden de Servicio	A confirmar
	Jurisdicción	Internacional
	Clase de carga habilitada	A confirmar
	Origen	Chile
	Destino	Paraguay
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Alimentos
	Origen	Chile
	Destino	Paraguay
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 65
	Desde	Las Rosas
	Hacia	San Genaro Norte

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: PAX441	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	BMO 695 Versión Atron 1624 51	
Año	2015	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-045
	Resultado	Apto
	Realizada	9/8/2022
	Vencimiento	9/8/2023
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	11/8/2022
	Clase de carga habilitada	Carga propia; Carga masiva o a granel; Carga fraccionada
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños en el enganche de la lanza del acoplado	
	Dominio: AB860XT	Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	



Marca	Sola y Brusa	
Modelo	A3E	
Año	2017	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1D-2D	
Elija un elemento	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-045
	Resultado	Apto
	Realizada	9/8/2022
	Vencimiento	9/8/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/8/2022
	Clase de carga habilitada	Carga propia; Carga masiva o a granel; Carga fraccionada
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Daño por impacto en el sector delantero derecho de la caja; daño por impacto en la llanta delantera derecha con destrucción del neumático.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Cereal
	Origen	San José de la Dormida
	Destino	Timbúes
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Centeno
	Hacia	Clason

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)

Certificado RUTA	A592052
Fecha de inscripción	10/10/2017
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.); Transportista de Carga Propia (T.C.P); Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	49	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	58	Ileso



Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	Municipalidad San José de la Dormida
	Sistema	A determinar	Municipal
	Clase	A determinar	E1
	Vencimiento	A determinar	21/05/2023
LiNTI	Categoría	A determinar	Cargas generales
	Vencimiento	A determinar	24/08/2023

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Cruce a nivel de vías de doble sentido de circulación. Cada sentido posee un carril principal y dos carriles auxiliares, para giro a cada lado. Con isletas direccionales y separadoras de tránsito.
Geometría del tramo	Intersección tipo +
Material superficie	Asfalto
División física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 1. Fuente: [Info+](#), 2023



Figura 2. Posición final del acoplado del Vehículo 2. Fuente: [Info+](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Dirección Nacional de Transporte de Paraguay

Solicitud de información

- Unidad Fiscal 153, Coronda