

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Título: 153. IB. Cargas. Vuelco y colisión. Palomitas II. Salta

Fecha y hora: 15/2/2023, 06:45, aproximadamente (UTC-3)

Vehículos: un camión con acoplado y un automóvil

Resultados: tres personas lesionadas

Expediente: EX-2023-17884874-APN-DNISAU#JST.

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	153. IB. Cargas. Vuelco y colisión. Palomitas II. Salta
Expediente	EX-2023-17884874-APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	15/2/2023	Hora	6:45, aproximadamente
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 1534, altura Paraje Palomitas		
Departamento	General Güemes		
Provincia	Salta		
Coordenadas	-24.899443, -64.980657		

Notificación			
Fecha	15/2/2023	Hora	10:30
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco y colisión
<p>Un camión con acoplado que transportaba carne vacuna circulaba de sur a norte por la calzada de la RN 9 cuando, por motivos que se encuentran bajo investigación, despistó al intentar tomar la curva, volcó y colisionó con un automóvil particular que circulaba por uno de los carriles con sentido contrario. Resultaron lesionados el conductor y dos ocupantes del automóvil.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	1	0	0	1
Ocupante	0	1	0	0	1
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	3	1	0	4

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Particular	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal de General Güemes
Policía	Comisaría 11 de General Güemes



Organismos intervinientes		
	Grupo Técnico Criminalística de Güemes	
	Vial de Güemes	
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Güemes	
Gendarmería Nacional Argentina	Personal Puesto Cabeza de Buey	
Asistencia de salud	Ambulancias del Hospital Joaquín Castellanos de Güemes	
Concesión vial	Corredores Viales SA	
Grúas	Empresa Forres - Beltran SA	
Vehículo 1 (cargas)		
	Dominio: MKF511	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	P360 B6X2	
Año	2013	
Tipo de caja	Caja frigorífica	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-049
	Resultado	Apto
	Realizada	27/5/2022
	Vencimiento	27/5/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	14/9/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Abolladuras, deformaciones y huellas de fricción en lateral derecho de cabina del tractor. Desprendimiento de paneles de caja frigorífica.	
Dominio: IWK994		
	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Cormetal	
Modelo	AC-2-8750-CH86B	
Año	2010	
Tipo de caja	Caja cerrada isotérmica	
Configuración de ejes	2S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-049
	Resultado	Apto



	Realizada	15/2/2022
	Vencimiento	15/3/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	9/2/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Desprendimiento de la caja frigorífica del chasis. Abolladuras y deformaciones en lateral derecho. Fractura de las piezas de sujeción de la base de la caja. Huellas de fricción en flanco externo de neumáticos externos derechos.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Carne vacuna
	Origen	Santiago del Estero
	Destino	San Salvador de Jujuy
Sentido de circulación	Vía	RN 9
	Desde	Paraje Palomitas
	Hacia	Paraje Cabeza de Buey

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Fiat	
Modelo	Siena	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	RN 9
	Desde	Paraje Cabeza de Buey
	Hacia	Paraje Palomitas
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños en mitad anterior que incluyen capó desencuadrado, abollado y deformado, parabrisas fracturado, deformaciones y abolladuras en paragolpes y guardabarros delanteros y techo.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	392820
Fecha de inscripción	Anterior 9/2012
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P) Transportista de Tráficos Especiales (T.T.E.)



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	39	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹		
Porte	Tipo de Licencia	Conductor 1
	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A.1.4, B.2, E.1 y G.2.
LiNTI	Vencimiento	A determinar
	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	27/7/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Con lesiones
1	Vehículo 2	Ocupante	Con lesiones
1	Vehículo 2	Ocupante	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición y ubicación del camión y chasis del acoplado al momento del relevamiento (desplazados de su posición original) y de la caja del vehículo remolcado. Fuente: JST, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisaría 11 de General Güemes
- Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- Empresas de Transporte de Cargas Automotor Habilitadas (CNRT)
- Registro Único del Transporte Automotor (RUTA)
- Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)
- Corredores Viales SA

Solicitud de información

- Fiscalía Penal de Güemes
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Servicio Meteorológico Nacional
- Frigorífico Forres-Beltrán SA