

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-61253478- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 166. IB. Cargas. Colisión múltiple. Siderca. Buenos Aires

Resultados: una persona fallecida, dos personas lesionadas y dos personas ilesas

Fecha y hora: 24 de mayo de 2023, 6:20 (UTC-3)

Vehículos: un camión con semirremolque y dos automóviles particulares

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina

Información básica					
Título	166. IB. Cargas. Colisión múltiple. Siderca. Buenos Aires				
Expediente	EX-2023-61253478- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				
Lugar y fecha					
Fecha	24/5/2023	Hora 6:20			
Lugar	Ruta Provincial 6, a 385 metros de Arroyo de la Cruz				
Localidad, Partido	Zárate				
Provincia	Buenos Aires				
Coordenadas	-34.156687, -58.990719				
Notificación					
Fecha	24/5/2023	Hora 9:35			
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				
Reseña					
Tipo de evento: Colisión múltiple					
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Provincial 6, en las proximidades del Arroyo de la Cruz, cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión múltiple entre un camión con semirremolque de batea volcable que circulaba en sentido hacia Campana y dos vehículos particulares que transitaban en dirección hacia Zárate. Como consecuencia del accidente, se registraron una persona fallecida, dos personas lesionadas, dos personas ilesas, daños en la vía y daños en los vehículos.</p>					
Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	2	0	3
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	2	0	0	2
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	2	2	0	5
Vehículos participantes					
Vehículos participantes	Tipo de servicio		Jurisdicción	Total	
Vehículo 1	Cargas		A determinar	1	
Vehículo 2	No aplica		No aplica	1	
Vehículo 3	No aplica		No aplica	1	
Total				3	



Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 2 Zárate
Policía	Comisaría 1 de Zárate
	Policía científica
	Policía vial Zárate
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	SAME
Concesión vial	No
Morgue	Sí
Municipalidad	Zárate
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AC327ZS	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	Axor 1933 S	
Año	2018	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	130-095 La Verificadora del Norte SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	16/1/2023
	Vencimiento	16/1/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	2/11/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo, lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes, alma de paragolpes, ambos estribos y rueda delantera derecha	
Dominio: AC367FW	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Patronelli	
Modelo	SEMV21	
Año	2018	
Tipo de caja	TBV (batea volcable)	
Configuración de ejes	1D-2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional



Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	130-095 La Verificadora del Norte SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	16/1/2023
	Vencimiento	16/1/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	2/11/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura del primer par de ruedas duales	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Vacío
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RP 6
	Desde	Zárate
	Hacia	Campana

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Compacto	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	Clio 3P Authent 2011	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	RP 6
	Desde	Campana
	Hacia	Zárate
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Paragolpes, capó, ambas ópticas y parabrisas	

Vehículo 3 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	Fluence 2.0 16V	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	RP 6
	Desde	Campana



	Hacia	Zárate
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo	
Descripción de daños	Paragolpes, capó, ópticas, guardabarros y puertas izquierdas	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A500119
Fecha de inscripción	27/2/2018
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	40	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción		
Porte	Tipo de Licencia	Conductor 1
	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
LiNTI	Vencimiento	A determinar
	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	14/12/2024

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecido
1	Vehículo 2	Acompañante	Con lesiones
1	Vehículo 3	Conducción	Sin lesiones
1	Vehículo 3	Acompañante	Con lesiones



Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Dos carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Hormigón o concreto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Mojada
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	Sin funcionamiento
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Lluvia
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No
Observaciones	El hecho ocurrió a la altura del puente Siderca. En el lugar del suceso la señalización horizontal se encontraba desgastada y no era visible.



Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos 1 y 2. Fuente: [Impacto local](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Comisaría 1 Zárate

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Unidad Fiscal 2 Zárate