

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-45532744- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 160. IB. Pasajeros. Colisión. Flores. CABA

Resultados: a determinar

Fecha y hora: 20 de abril 2023 8:30 (UTC-3)

Vehículos: dos ómnibus urbanos

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	160. IB. Pasajeros. Colisión. Flores. CABA
Expediente	EX-2023-45532744- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	20/4/2023 Hora 8:30
Lugar	Av. Eva Perón 2272, entre Av. Cnel. Esteban Bonorino y Lautaro
Localidad, Partido	Flores
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Coordenadas	-34.638482, -58.453168

Notificación	
Fecha	20/4/2023 Hora 9:27
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El suceso tuvo lugar en la Av. Eva Perón, entre la Av. Cnel. Esteban Bonorino y la calle Lautaro, en sentido hacia el barrio de Parque Chacabuco. Por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión por alcance entre un ómnibus de la línea 56 y un ómnibus de la línea 103. Como consecuencia del accidente, se registraron personas lesionadas y daños en los vehículos involucrados.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	1	2
Pasajero/a	0	A/D	A/D	A/D	A/D
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	A/D	A/D	A/D	A/D

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Pasajeros	Nacional	1
Total			2



Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Policía de la Ciudad
	Gabinete científico
Bomberos	Bomberos de la Ciudad
Asistencia de salud	SAME
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Sí
Grúas	SÍ

Vehículo 1 (pasajeros urbano)	Dominio: PFD606	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Todo Bus SA
	Modelo	No aplica
Chasis	Marca	Agrale
	Modelo	MT 15.0 LE
Año	2013	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-025 CAISA
	Resultado	Apto
	Realizada	28/3/2023
	Vencimiento	28/9/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	25	
Empresa	Transportes Lope de Vega SACI	
Interno	1034	
	Vencimiento	1/3/2024
Seguro	Estado	
	Vigente	
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	56
	Ramal	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Av. Eva Perón
	Desde	Av. Cnel. Esteban Bonorino



	Hacia	Calle Lautaro
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños en el sector anterior con mayor incidencia en el tercio derecho, con una fuerza actuante con sentido hacia el sector posterior.	
Vehículo 2 (pasajeros urbano)	Dominio: AA584TL	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Metalpar Argentina SA
	Modelo	No aplica
Chasis	Marca	Agrale
	Modelo	MT 15.0 LE Euro V
Año	2016	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-025 CAISA
	Resultado	Apto
	Realizada	27/10/2022
	Vencimiento	27/4/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	25	
Empresa	Transportes Quirno Costa SACI	
Interno	41	
Seguro	Vencimiento	8/3/2024
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	103
	Ramal	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Av. Eva Perón
	Desde	Av. Cnel. Esteban Bonorino
	Hacia	Calle Lautaro
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Daños en el sector posterior con mayor incidencia en el tercio izquierdo, con una fuerza actuante con sentido hacia el sector anterior.	



Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	2013
Fecha de inscripción	19/2/1999
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)	
Número de empresa	2031
Fecha de inscripción	12/12/1996
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A/D	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A/D	A determinar

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Pasajeros	Pasajeros
	Vencimiento	2/6/2023	10/6/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
A determinar	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	A determinar
A determinar	Vehículo 2	Pasajeras y pasajeros	A determinar

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Calzada única, doble sentido de circulación con dos carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	El semáforo se encuentra 50 m previos a la zona de colisión

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos involucrados. Fuente: JST, 2023



Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
 - Policía de la Ciudad
 - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
-

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
-