



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO Nº 5 V10 – Septiembre 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2023-74816221- -APN-JST#MTR	Incidente	23/05/2023	18:10	21:10

RESEÑA	CATEGORÍA DEL SUCESO	Semi choque
--------	----------------------	-------------

El 23 de mayo de 2023, a las 18:10 aproximadamente, se produjo el semi choque entre los trenes de pasajeros 2263 y 4267. El tren 2263 se encontraba en la estación de Ezpeleta en la plataforma de vía ascendente, mientras el tren 4267 circulaba en el mismo sentido y al salir de la curva en cercanías de la plataforma logro detenerse al ver al tren 2263.

DATOS DEL LUGAR	
Lugar	Estación Ezpeleta
Localidad	Ezpeleta
Provincia	Buenos Aires
Operadora / Línea	SOFSE Roca
Ubicación en el ramal	Km Palo 21,230
Coordenadas geográficas	S [GMS] W [GMS] 34°45'06.9" 58°14'03.4"

TIPO DE LUGAR			
<input type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> En curva
<input checked="" type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte
<input type="checkbox"/> En playa	<input type="checkbox"/> En patio	<input type="checkbox"/> En desvío	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES
El suceso tuvo lugar en la localidad de Ezpeleta, en vía ascendente, kilómetro 21,230.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Distribuida
Tipo de Material Rodante	Coche Eléctrico (EMU)
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	Pasajeros 2263
Marca Material Rodante	CSR
Modelo y Nº de Serie	EMU (Roca, trocha 1676mm) 139
Coches - Vagones / Cantidad	Coches 7
Origen - Destino	Constitución - Bosques



LESIONES A PERSONAS (1)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna	No se registra			

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	Distribuida		
Tipo de Material Rodante	Coche Eléctrico (EMU)		
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	Pasajeros		4267
Marca Material Rodante	CSR		
Modelo y N° de Serie	EMU (Roca, Trocha 1676mm)		123
Coches - Vagones / Cantidad	Coches		7
Origen - Destino	Constitución - La Plata		

LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna	No se registra			

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

NOTIFICACIÓN

Fecha	23/05/2023	Hora	19:00
Fuente / Medio	RR.SS	Organismo	JST



COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía cerrada

Hora de vía expedita

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO