



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
7771911/23	INTERVENCIÓN	20/01/2023	14:14

Lugar	Aeropuerto Inter. Pte. Perón							
Provincia	Neuquén							
Coordenadas geográficas	38°	56'	56"	S	68°	09'	21"	W
Elevación / Altitud / FL	72ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	OTHR	2
En un vuelo de aviación general, durante la fase de aterrizaje, la aeronave experimentó el pinchazo de la cubierta izquierda del tren principal.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-WOL	
Tipo	Avión	Marca	Zlin	Modelo	Z-242L
Nº Serie	0691	PMD	0 – 2250kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje			
Lugar de Salida	Aeroclub Allen	Código	ALL		
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. Pte. Perón	Código	SAZN		
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – Recreación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2