


# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO FERROVIARIO

Expediente: EX-2023-97391018- -APN-JST#MTR

Suceso: Accidente

Título: Descarrilamiento y choque entre el tren de carga H63 y una formación detenida en la playa Venado Tuerto, Santa Fe

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

Fecha y hora del suceso: 16 de agosto de 2023, 11:47 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica		
Expediente	EX-2023-97391018- -APN-JST#MTR	
Fecha	16/08/2023	
Hora local	11:47	
Suceso	Accidente	
Categoría	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Ferrocarril	Mitre	
Línea/División	Mitre	67

Lugar del suceso				
Lugar	Estación Venado Tuerto			
Ciudad/Localidad	Venado Tuerto			
Provincia	Santa Fe			
Ubicación en el ramal	km	165,8	palo	-
Coordenadas	S	33.752931	O	61.954502

Reseña
<p>El día 16 de agosto de 2023, a las 11:47, se produjo el descarrilamiento de un vagón del tren de carga H63, mientras transitaba uno de los cambios de entrada a la playa Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Debido al descarrilamiento, el tren chocó con una formación que estaba estacionada en la playa ferroviaria mencionada, bloqueando la circulación del paso a nivel ubicado en las inmediaciones. No se registraron personas lesionadas.</p>

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input checked="" type="checkbox"/>	Playa <input checked="" type="checkbox"/>
Sección <input type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>



Datos del vehículo ferroviario - tren 1				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	CRRC			
Modelo	CDD3 A1 (China Cargas, trocha 1676 mm)			
N.º de serie	9431			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	H63			
Cantidad de coches/vagones	60 vagones vacíos			
Recorrido	Origen	Soldini	Destino	Laboulaye

Daños al material rodante - tren 1	
Tipo de daños	A determinar
Observaciones	-

Personas involucradas - tren 1					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura y/o instalaciones fijas	
Tipo de daños	A determinar
Observaciones	-



Afectación del servicio				
<b>Tiempo de vía cerrada</b>	7 horas y 18 minutos			
<b>Vía expedita</b>	<b>Fecha</b>	16/08/2023	<b>Hora local</b>	19:05

Notificación del suceso	
<b>Fecha</b>	16/08/2023
<b>Hora local</b>	11:47
<b>Fuente</b>	A determinar
<b>Organismo</b>	Belgrano Cargas y Logística

Solicitud de información	
<b>CNRT</b>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
<b>SMN</b>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
<b>Empresa operadora</b>	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
Se aguarda la información solicitada a los organismos mencionados en el cuadro anterior.

## Fotografías del suceso



Figura 1. Imagen del descarrilamiento y choque en la playa Venado Tuerto.  
Fuente: JST, 2023



Figura 2. Vagón del tren H63 descarrilado sobre la vía 3 de la playa Venado Tuerto. Fuente:  
JST, año 2023