


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO FERROVIARIO

Expediente: EX-2023-97996546- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Título: Descarrilamiento del tren de carga F12 en Melincué, Santa Fe

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

Fecha y hora del suceso: 21 de agosto de 2023, 16:32 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica		
Expediente	EX-2023-97996546- -APN-JST#MTR	
Fecha	21/08/2023	
Hora local	16:32	
Suceso	Accidente	
Categoría	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Ferrocarril	Mitre	
Línea/División	San Martín	DV67

Lugar del suceso				
Lugar	Cercanías de Melincué			
Ciudad/Localidad	Melincué			
Provincia	Santa Fe			
Ubicación en el ramal	km	120	palo	7
Coordenadas	S	33°39'59.02"	O	61°29'30.58"

Reseña
<p>El 21 de agosto de 2023, a las 16:32 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga F12, operado por BCyL, en cercanías de la estación Melincué, Santa Fe. El accidente ocasionó daños graves en la infraestructura de vía, en particular en una Obra de Arte, y en 9 vagones cargados con fundente. No se registraron personas lesionadas.</p>

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input checked="" type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input checked="" type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>



Datos del vehículo ferroviario - Tren F12				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	CRRC			
Modelo	CDD3 A1 (China Cargas, trocha 1676 mm)			
N.º de serie	9451			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	F12			
Cantidad de vagones	60 vagones			
Recorrido	Origen	Palmira	Destino	Siderar

Daños al material rodante - Tren F12	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Seis de los nueve vagones descarrilados quedaron tumbados

Personas involucradas - Tren F12					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura y/o instalaciones fijas	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Se observaron daños en una Obra de Arte de tablero abierto



Afectación del servicio				
Tiempo de vía cerrada	46 horas y 10 minutos			
Vía expedita	Fecha	23/08/2023	Hora local	14:40

Notificación del suceso	
Fecha	22/08/2023
Hora local	8:00
Fuente	Redes Sociales
Organismo	JST

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal y habilitaciones de material rodante
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios

Datos complementarios
El 22 de agosto, a las 13:00 aproximadamente, agentes de la sede Rosario se hicieron presentes en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, coordinados por la sede Central.

Fotografías del suceso



Figura 1. Vagones tumbados y caídos del terraplén. Fuente: JST, 2023



Figura 2. Vista del lugar del suceso desde el terraplén. Fuente: JST, 2023



Figura 3. Contenido de los vagones tumbados. Fuente: JST, 2023