



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO Nº 5 V10 – Septiembre 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-114110649- -APN-JST#MTR	Accidente	05/10/2022	19:10	22:10

RESEÑA	CATEGORÍA DEL SUCESO	Choque
El 5 de octubre de 2022, a las 19:10, se produjo el choque de una formación mientras realizaba maniobras en la estación Merlo, provincia de Buenos Aires. No se registraron personas lesionadas.		

DATOS DEL LUGAR		
Lugar	Estación Merlo	
Localidad	Merlo	
Provincia	Buenos Aires	
Operadora / Línea	SOF.SE	Sarmiento
Ubicación en el ramal	Km	Palo
	30	7
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	-34° 39' 52"	-58° 43' 41"

TIPO DE LUGAR			
<input type="checkbox"/> En sección	<input checked="" type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input checked="" type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte
<input type="checkbox"/> En playa	<input type="checkbox"/> En patio	<input type="checkbox"/> En desvío	

OBSERVACIONES
El choque se produjo contra el paragolpes ubicado al final del recorrido de la vía N°5 de la estación Merlo, en el km 30,488.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Locomotora
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	Pasajeros -
Marca Material Rodante	General Motors
Modelo y Nº de Serie	Serie 319 315
Coches - Vagones / Cantidad	Coches 3
Origen - Destino	-



LESIONES A PERSONAS (1)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	A confirmar	A confirmar	A confirmar	A confirmar

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.

LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna				

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

No se registraron daños a terceros.

NOTIFICACIÓN

Fecha	05/10/2021	Hora	19:28
Fuente / Medio	Correo electrónico	Organismo	SOF.SE



COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía cerrada 5:32

Hora de vía expedita 0:42 del 06/10/2022

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se realizaron tareas de encarrilamiento en el lugar del suceso.

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO