



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO Nº 5 V10 – Agosto 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-82044246- -APN-JST#MTR	Accidente	08/08/2022	03:45	06:45

<b>RESEÑA</b>	<b>CATEGORÍA DEL SINIESTRO</b>	Descarrilamiento
<p>El 8 de agosto de 2022, a las 3:45 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga N°5036 en cercanías de la ciudad de Santa Fe, en el km 8,140. Entre las 13:30 y las 14:30 horas, se hicieron presentes en el lugar investigadores de la JST de la sede de Paraná y de Rosario, coordinados por la sede Central.</p>		

DATOS DEL LUGAR		
Lugar	Aristóbulo del Valle 10500	
Localidad	Cercanías de la ciudad de Santa Fe	
Provincia	Santa Fe	
Operadora / Línea	BCyL	F1-C
Ubicación en el ramal	Km	Palo
	8	140
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	-31.5743960	-60.6791030

TIPO DE LUGAR			
<input checked="" type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte
<input type="checkbox"/> En playa	<input type="checkbox"/> En patio	<input type="checkbox"/> En desvío	

OBSERVACIONES
El accidente se produjo en cercanías de la ciudad de Santa Fe, en la provincia homónima.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Locomotora
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	Cargas 5036
Marca Material Rodante	CRRC
Modelo y Nº de Serie	CDD6 A1 (China Cargas, Trocha 1000mm) 9760
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones 70
Origen - Destino	Laguna Paiva - Rosario



LESIONES A PERSONAS (1)				
	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna	0	0	0	0

### DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
  Leves
  De importancia
  Destruida
  Sin información

### DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	
Origen - Destino	

### LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna				

### DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
  Leves
  De importancia
  Destruida
  Sin información

### DAÑOS A TERCEROS

### NOTIFICACIÓN

Fecha	08/08/2022	Hora	10:32
Fuente / Medio	Redes Sociales	Organismo	CCR-JST

## COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía cerrada 34:15

Hora de vía expedita 14:00 del 09/08/22

## REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

## OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Debido al accidente descarrilaron 15 de los 70 vagones de carga del tren N° 5036. Al llegar los investigadores al lugar del suceso, se observaron 11 vagones descarrilados (3 tolvas y 8 porta contenedores con contenedores graneleros). El resto de los vagones ya habían sido retirados de la zona de vía.

## FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Fig. 1. Porta contenedores descarrilados



Fig. 2. Pérdida de carga de los contenedores graneleros y trabajos en la vía



Fig. 3. Tolvas descarriladas y tumbadas sobre el lateral de la vía



Fig. 4. Trabajos de acomodo y encarrilamiento de tolvas