



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO Nº 5 V8 – Junio 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-64733536-APN-JST#MTR	Accidente	25/06/2022	01:20	04:20

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Choque de trenes
<p>El 25 de junio de 2022, en horas de la madrugada, un tren con vagones cargados, comandado por un tandem de 2 locomotoras, transitó el cambio del desvío de cruce en cercanías de la estación Darregueira, en sentido descendente. En el desvío se encontraba detenida una formacion con 77 vagones vacios. El tren cargado chocó a la formación que se encontraba detenida en el desvío, produciendo daños en los vagones estacionados, en la locomotora que se encontraba acoplada como vehículo pasante y en la superestructura de vía.</p>		

DATOS DEL LUGAR	
Lugar	Desvío de cruce en cercanías de Darregueira
Localidad	Darregueira
Provincia	Buenos Aires
Operadora / Línea	FEPSA División AP
Ubicación en el ramal	Km
	156,8 Palo
Coordenadas geográficas	S [GMS]
	37°42'16" W [GMS]
	63°08'30.79"

TIPO DE LUGAR							
<input checked="" type="checkbox"/>	En sección	<input type="checkbox"/>	En cabecera	<input type="checkbox"/>	Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/>	En curva
<input type="checkbox"/>	En estación	<input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/>	Zona de renovación	<input type="checkbox"/>	En obra de arte

OBSERVACIONES
<p>El choque ocurrió en el desvío que se encuentra previo a la estación Darregueira, dentro de los límites del patio de maniobras.</p>

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Locomotora
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	Cargas 6642-8458
Marca Material Rodante	General Motors-Alco
Modelo y Nº de Serie	G12 - RSD16
Coches - Vagones / Cantidad	Cargado 61 vagones
Origen - Destino	Darregueira - Bahía Blanca



LESIONES A PERSONAS (1)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna	2			2

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	Detenido en desvío		
Tipo de Material Rodante	Locomotora acoplada como vehículo pasante posición 4 <input type="checkbox"/>		
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	Cargas	Vacío	
Marca Material Rodante	General Motors		
Modelo y N° de Serie	GR12 W (Trocha 1676mm)	6606	
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones vacíos	77	
Origen - Destino	Ingeniero White - Darregueira		

LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna	0			0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

No se registraron daños a terceros.

NOTIFICACIÓN

Fecha	25/06/2022	Hora	12:20
Fuente / Medio	Redes Sociales	Organismo	Centro de Control de Respuesta JST

COMENTARIOS ADICIONALES

El día del accidente se registraron bancos de niebla en la zona.

Tiempo de vía cerrada 18 horas

Hora de vía expedita 19:00

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Dado que el suceso ocurrió en la vía segunda de un desvío de cruce, la operación continuó por la vía principal. La vía segunda quedó cerrada temporalmente. El tren con vagones cargados, el cual chocó al tren con vagones vacíos que se encontraba detenido en la vía segunda, fue remolcado hacia la estación Darregueira. Posteriormente, el tren vacío fue retirado de la vía segunda, y los vagones accidentados fueron apartados al costado del desvío, liberando la zona para otorgar vía expedita.

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Fig. 1. Locomotora 6606 en estación Darregueira




Fig. 2. Locomotora 6606 afectada y locomotora 8458




Fig. 3. Estado de los vagones en el desvío, sentido Bordenave



Fig. 4. Estado de los vagones en el desvío, sentido Darregueira