



JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO

Expediente: EX-2023-67816802- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Resultados: sin lesionados

Título: Colisión entre tren 6589 y camión con semirremolque en el paso a nivel de la calle Miguel Bernardo Etchevers de la localidad de Quemú Quemú, Provincia de La Pampa

Fecha y hora del suceso: 10 de junio de 2023 a las 18:30 (UTC)

Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico

**primero
la gente**



Ministerio de Transporte
Argentina



INFORME BÁSICO

EX	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2023-67816802- -APN- JST#MTR	10/6/2023	15:30	18:30

Lugar y fecha del suceso	
Provincia	La Pampa
Localidad/barrio	Quemú Quemú
Calle y altura/intersección	Paso a nivel (PAN) calle Miguel Bernardo Etchevers, vías del ferrocarril Sarmiento, división CP
Coordenadas geográficas	36° 03' 50.4" S 63° 33' 19.3" W

Respuesta: Intervención	Clasificación: Accidente	Tipo de suceso: Colisión
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Reseña:
<p>El suceso ocurrió el 10 de junio de 2023 a las 15:30 (hora local) en el PAN de la calle Miguel Bernardo Etchevers, que pertenece a las vías del ferrocarril Sarmiento, división CP, y está ubicado en la localidad de Quemú Quemú, Provincia de La Pampa.</p> <p>El tren 6589 de la operadora Ferroexpreso Pampeano SA, que circulaba de sur a norte hacia la localidad de Quemú Quemú, colisionó con un camión marca Mercedes Benz, el cual portaba un semirremolque cargado de maíz y circulaba de oeste a este. Ninguna persona resultó herida como consecuencia del suceso.</p>



Vehículo - Formación ferroviaria	
Tipo de tracción	Concentrada - diésel eléctrica
Servicio N.º	FEP 6589
Formación	Locomotora 6589; cantidad de vagones a determinar
Marca y modelo	Sin datos
Operador	Ferroexpreso Pampeano SA.
Servicio tipo	Cargas
Daño	Sin datos

Vehículo - Automotor	
Tipo de vehículo	Camión tractor
Dominio	Sin datos
Carrocería	Sin datos
Chasis	Sin datos
Categoría	Sin datos
Configuración de ejes	Sin datos
Servicio tipo	Cargas
Clase de carga	Cargas generales
Año y modelo	Mercedes Benz
Operador	Cereales Quemú SA
Daños	Daños en el enganche



Vehículo - Automotor	
Tipo de vehículo	Acoplado
Dominio	Sin datos
Carrocería	Sin datos
Chasis	Sin datos
Categoría	Sin datos
Configuración de ejes	Sin datos
Servicio tipo	Cargas
Clase de carga	Cargas generales
Año y modelo	Mercedes Benz
Operador	Cereales Quemú SA
Daños	Sin datos

Personas lesionadas - Tren					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	2	2
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Personas lesionadas - Camión					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	1	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	1



Entorno/Ambiental	
Tipo	Paso a nivel rural
Configuración	Vía única. Camino vecinal
Material superficie	Sin datos
Estado meteorológico	Sin datos
Visibilidad	Sin datos
Señalización	Sin datos

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 2. Colisión

Fuente: diariotextual.com



Figura 1. Colisión

Fuente: diariotextual.com

Notificación			
Fecha	11/6/2023	Hora	19:30 (hora local)
Fuente	Diario Textual La Pampa		

Observaciones y datos complementarios
No se registraron otros datos u observaciones de relevancia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informe Básico Colisión entre tren 6589 y camión con semirremolque en el paso a nivel de la calle Miguel Bernardo Etchevers de la localidad de Quemú Quemú, Provincia de La Pampa EX-2023-67816802- -APN-JST#MTR.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.