


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO

Expediente: EX-2023-98074880- -APN-DNEYMA#JST

Suceso: accidente

Resultados: Daños de importancia en vehículos/infraestructura

Título: Colisión entre tren N10 de Belgrano Cargas y Logística y camión Scania JXB359 con semirremolque KAR624, en paso a nivel Rafael Obligado, Osvaldo Magnasco, Provincia de Entre Ríos

Fecha y hora del suceso: 19 de agosto de 2023

Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico

**primero
la gente**



Ministerio de Transporte
Argentina



INFORME BÁSICO

EX	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2023-98074880- - APN-JST#MTR	19/8/2023	Sin datos	Sin datos

Lugar y fecha del suceso	
Provincia	Entre Ríos
Localidad/barrio	Osvaldo Magnasco
Calle y altura/intersección	Paso a nivel (PAN) Rafael Obligado, vías del ferrocarril Urquiza, división 5
Coordenadas geográficas	31°18'59.0"S 58°03'24.4"O

Respuesta: Intervención	Clasificación: Accidente	Tipo de suceso: Colisión
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Reseña:

El suceso ocurrió el 19 de agosto de 2023 en el PAN de la calle Rafael Obligado, que pertenece a las vías del ferrocarril Urquiza, división 5, y está ubicado en la localidad de Osvaldo Magnasco, Provincia de Entre Ríos .

La colisión se produjo entre el tren N10 de la operadora Belgrano Cargas y Logística (BCyL) y el camión marca Scania con dominio JXB359, que contaba con un semirremolque, dominio KAR624.

No se obtuvieron datos sobre la cantidad de personas lesionadas como consecuencia del suceso.



Vehículo 1 - Automotor		
Tipo de vehículo	Camión tractor	
Dominio	JXB359	
Carrocería	Marca: Scania y Modelo: P310 A4X2	
Chasis	Sin datos	
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Configuración de ejes	S1 - D1	
Servicio tipo	Cargas	
Clase de carga	Cargas	
Año y modelo	2011	
Operador	GEA	
	Certificado	245064
	Fecha de inscripción	Anterior a septiembre de 2021
	Tipo transportista	Empresa de transporte
	Categoría transportista	Transporte de carga masiva o granel; Transporte de carga fraccionada
Seguro	Sin datos	
Revisión Técnica Obligatoria	Estado	Vigente
	Tipo de revisión	Cargas interjurisdiccional
	Fecha de revisión	25/2/2023
	Fecha de vencimiento	25/2/2024
Daños	Daños estructurales en la cabina del conductor, sector frontal y laterales	



Vehículo 2 - Automotor		
Tipo de vehículo	Semirremolque	
Dominio	KAR624	
Carrocería	Sin datos	
Chasis	Sin datos	
Categoría	04	
Configuración de ejes	D1 - D2	
Tipo de caja	Caja abierta, playo o con baranda	
Clase de carga	Cargas generales	
Año y modelo	2011 - RANDON SR-CG-02+01	
Operador	GEA	
	Certificado	251614
	Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
	Tipo transportista	Empresa de transporte
	Categoría transportista	Transporte de carga masiva o granel; Transporte de carga fraccionada
Seguro	Sin datos	
Revisión Técnica Obligatoria	Estado	Vigente
	Tipo de revisión	Cargas interjurisdiccional
	Fecha de revisión	11/4/2023
	Fecha de vencimiento	11/4/2024
Daños	Sin datos	



Vehículo 3 - Formación ferroviaria	
Tipo de tracción	Concentrada – diésel eléctrica
Material rodante	Sin datos
Servicio N.º	N10
Formación	Locomotora titular; sin datos sobre cantidad de vagones
Marca y modelo	Sin datos
N.º de serie	Sin datos
Operador	BCyL
Servicio tipo	Cargas
Daño	Sin datos

Personas lesionadas - Tren					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	Sin datos	Sin datos
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	Sin datos	Sin datos

Personas lesionadas - Camión					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	Sin datos	Sin datos
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	Sin datos

Entorno/Ambiental	
Tipo de camino	Paso a nivel urbano
Configuración	Sin datos
Material superficie	Asfalto
Estado meteorológico	Sin datos
Visibilidad	Sin datos
Señalización	Pasiva
Semáforo	Sin datos

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Daños estructurales sobre el camión y el laberinto peatonal. Fuente: enteriosya.com.ar, 19 de agosto de 2023



Figura 2. Acercamiento. Daños estructurales sobre el camión y el laberinto peatonal. Fuente: enteriosya.com.ar, 19 de agosto de 2023



Notificación			
Fecha	19/8/2023	Hora	12:20
Fuente	Redes sociales		

Observaciones y datos complementarios
Se realizó un relevamiento de campo el día 29 de agosto de 2023. No se registraron otros datos u observaciones de relevancia.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: EX-2023-98074880--APN-DNEYMA#JST - Informe Básico Colisión entre tren N10 de Belgrano Cargas y Logística y camión Scania JXB359 con semirremolque KAR624, en paso a nivel Rafael Obligado, Osvaldo Magnasco, Provincia de Entre Ríos.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.