


# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO FERROVIARIO

Expediente: EX-2023-135103970- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Título: Descarrilamiento del tren de pasajeros 376 en cercanías de la localidad Río Chico, provincia de Río Negro

Empresa operadora: Tren Patagónico S.A.

Fecha y hora del suceso: 11 de noviembre de 2023, 11:53 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

**primero  
la gente**



Ministerio de Transporte  
**Argentina**



Información básica		
Expediente	EX-2023-135103970- -APN-JST#MTR	
Fecha	11/11/2023	
Hora local	11:53 horas	
Suceso	Accidente	
Categoría	Descarrilamiento	
Operadora	Tren Patagónico S.A.	
Línea/Ramal	Roca	Ing. Jacobacci - Esquel

Reseña
El 11 de noviembre de 2023, a las 11:53 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento y vuelco del tren de pasajeros 376, operado por la empresa Tren Patagónico S.A., a 4 km de la localidad Río Chico, provincia de Río Negro. El accidente provocó lesiones leves a 17 pasajeros y daños de importancia al material rodante.

Lugar del suceso				
Lugar	Cercanías de Río Chico			
Localidad	Ñorquicó			
Provincia	Río Negro			
Ubicación en el ramal	km	135	palo	1
Coordenadas	S	41°42'35.7"	O	70°33'04.2"

Tipo de lugar		
Curva <input checked="" type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>



Datos del vehículo ferroviario - tren 376				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	Henschel			
Modelo	Clase 75H			
N.º de serie	104			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Pasajeros			
N.º de tren	376			
Cantidad de coches	5			
Recorrido	Origen	Ing. Jacobacci	Destino	A determinar

Daños al material rodante - tren 376	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Se registró el vuelco total de la formación .

Personas involucradas - tren 376					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	12	12
Pasajeros	0	0	17	36	53
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	17	48	65

Daños a la infraestructura e instalaciones fijas	
Tipo de daños	A determinar
Observaciones	En la zona del accidente se observó la desconsolidación del terraplén de vía.



Afectación del servicio				
<b>Tiempo de vía cerrada</b>	A determinar			
<b>Vía expedita</b>	<b>Fecha</b>	A determinar	<b>Hora local</b>	A determinar

Notificación del suceso	
<b>Fecha</b>	11/11/2023
<b>Hora local</b>	16:57
<b>Fuente</b>	RR. SS. / Medio digital local
<b>Organismo</b>	CCR-JST

Solicitud de información	
<b>CNRT</b>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
<b>SMN</b>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
<b>Empresa operadora</b>	Registrador de eventos, cámaras y audios.

## Fotografías del suceso



Figura 1. Imagen de tren 376 descarrilado y volcado sobre el margen de la vía, en sentido a Esquel. Fuente: [Trains.com](https://trains.com)



Figura 2. Vista de los últimos coches del tren afectados por el descarrilamiento. Fuente: [Trains.com](https://trains.com)