

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-99493293- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 180. IB. Pasajeros. Despiste. Margarita Belén. Chaco

Resultados: una persona fallecida, trece personas ilesas.

Fecha y hora: 24 de agosto de 2023 07:00 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus doble piso

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina

Información básica					
Título	180. IB. Pasajeros. Despiste. Margarita Belén. Chaco				
Expediente	EX-2023-99493293- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				
Lugar y fecha					
Fecha	24/8/2023	Hora	7:00		
Lugar	Ruta Nacional 11 kilómetro 1040				
Localidad, Partido	Margarita Belén, departamento de Primero de Mayo				
Provincia	Chaco				
Coordenadas	-27.1312028 -58.9754722				
Notificación					
Fecha	24/8/2023	Hora	09:30		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				
Reseña					
Tipo de evento: Despiste					
Un ómnibus doble piso transitaba por la Ruta Nacional 11 en la provincia de Chaco y a la altura del kilómetro 1040 despistó. En el suceso falleció el conductor de la unidad.					
Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	12	0	12
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	13	0	14
Vehículos participantes					
Vehículos participantes	Tipo de servicio		Jurisdicción	Total	
Vehículo 1	Pasajeros		Nacional	1	
Total				1	
Organismos intervinientes					
Fiscalía	Equipo Fiscal de Investigación N° 15 de Resistencia				
Policía	Comisaría de Policía de Margarita Belén				
	Gabinete Científico del Poder Judicial				
Fuerza de seguridad	Gendarmería Nacional				



Bomberos	A determinar
Asistencia de salud	Hospital de Margarita Belén
Concesión vial	A determinar
Morgue	Instituto de Medicina y Ciencias Forense del Poder Judicial Móvil de Tanatología de Margarita Belén
Municipalidad	A determinar
Grúas	A determinar

Vehículo 2 (pasajeros)	Dominio: AA924PE	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	0500RS0/2436/30
Chasis	Marca	Marcopolo
	Modelo	Paradiso 1800 DD
Tacógrafo	Full-Mar	
Año	2016	
	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	130-090 Marmaq SA
	Resultado	Apto
	Realizada	31/5/2023
	Vencimiento	30/11/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	59	
Empresa	Expreso Tigre-Iguazú SRL ¹	
Interno	59702	
	Vencimiento	31/10/2023
Seguro	Estado	Vigente
	Ocasión de servicio	Sí
Servicio Regular	Clase y modalidad	Servicio público interurbano
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Salta, Provincia de Salta
	Destino	Clorinda, Provincia de Formosa
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 11
	Desde	Resistencia
	Hacia	La Leonesa

¹ Según Certificado N° 725370 de RTO, el titular de la unidad es Vía Bariloche SA con operador Expreso Tigre-Iguazú SA



Ubicación de daños	Anterior
Descripción de daños	Rotura del paragolpes delantero con marcas de impacto en los planos bajos del frente de la unidad, astillamiento del cristal del parabrisas, rotura del espejo retrovisor externo derecho.

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	12
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	A determinar
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	51	Fallecido
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	38	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ²			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	Posadas, Misiones
	Sistema	A determinar	Nacional
	Clase	A determinar	A1.4, B2, C3, D1, D3
	Vencimiento	A determinar	29/4/2024
LiNTI	Categoría	Pasajeros	Pasajeros
		A2LD	A2LD
		A2OL	A2OL
		A2TR	A2TR
	Vencimiento	31/12/2023	22/10/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
12	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

² Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista panorámica del tramo de la ruta donde se originó el suceso. La fotografía fue capturada siguiendo el sentido de avance que tenía el ómnibus. Fuente: JST, año 2023



Figura 2. La imagen muestra el recorrido de despiste seguido por el ómnibus sobre el terreno aledaño. Fuente: JST, año 2023



Figura 3. Vista de la posición final del ómnibus. Fuente: JST, año 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Diariotaq
- Diario Norte

Solicitud de información

- Comisaría de Policía de Margarita Belén
- Agencia Nacional de Seguridad Vial