

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-123497891- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 190. Pasajeros y cargas. Colisión. Tres Isletas. Chaco

Resultados: 1 persona fallecida y 6 personas lesionadas

Fecha y hora: 16 de octubre de 2023 19:00 (UTC-3)

Vehículos: 1 ómnibus doble piso y 1 camión con acoplado

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica					
Título	190. Pasajeros y cargas. Colisión. Tres Isletas. Chaco				
Expediente	EX-2023-123497891- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				
Lugar y fecha					
Fecha	16/10/2023	Hora	19:00		
Lugar	Ruta Nacional 95, kilómetro 1165				
Localidad, Partido	Tres Isletas				
Provincia	Chaco				
Coordenadas	-26.358728 -60.302726				
Notificación					
Fecha	16/10/2023	Hora	21:37		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				
Reseña					
Tipo de evento: Colisión					
<p>Un ómnibus doble piso (Vehículo 1) transitaba por el carril descendente de la Ruta Nacional 95 con sentido hacia la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña cuando, a la altura del kilómetro 1165, colisionó con un camión con acoplado (Vehículo 2) que previamente se desplazaba por el carril ascendente con sentido hacia la ciudad de Tres Isletas. En el suceso falleció el conductor del Vehículo 2, mientras que el conductor del Vehículo 1 y cinco pasajeros resultaron lesionados.</p>					
Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	1	0	0	2
Pasajero/a	0	5	0	A/D	5
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	6	0	0	7
Vehículos participantes					
Vehículos participantes	Tipo de servicio		Jurisdicción	Total	
Vehículo 1	Pasajeros		Provincial	1	
Vehículo 2	Cargas		A determinar	1	
Total				2	

Organismos intervinientes		
Fiscalía	Fiscalía de Investigación N.º 2 de Juan José Castelli	
Policía	Comisaría de Policía de Tres Isletas	
	Policía Caminera de Presidencia Roque Sáenz Peña	
	Policía Rural de Juan José Castelli	
	Gabinete Científico del Poder Judicial	
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Juan José Castelli	
Asistencia de salud	Hospital Jorge Omar Vázquez	
Concesión vial	No	
Morgue	Morgue Judicial	
Municipalidad	No	
Grúas	A determinar	
Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: KEA703	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	DP (Doble Piso)
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	Paradiso 1800DD
Tacógrafo	Continental 07131072	
Año	2011	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	090-004 Roberto Daniel Longhi
	Resultado	Apto
	Realizada	27/6/2023
	Vencimiento	27/10/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	51	
Empresa	La Termal SRL	
Seguro	Interno	279
	Vencimiento	29/8/2024
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Media y Larga Distancia
	Lista de pasajeros	No
	Origen	Tres Isletas
	Destino	Presidencia Roque Sáenz Peña



Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 95
	Desde	Rotonda intersección entre Ruta Nacional 95 y Ruta Provincial 9
	Hacia	Presidencia Roque Sáenz Peña
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura del cristal del parabrisas, afectaciones en el frente, rotura y desprendimiento del paragolpes delantero, rotura y deformación del parante frontal izquierdo, deformaciones en el extremo anterior izquierdo con incidencia hacia el interior del habitáculo con rotura del tablero, desprendimiento de la puerta del conductor y panel lateral anterior y medio izquierdo, deformación del protector de llanta delantero izquierdo, marcas de fricción y hundimientos en el lateral izquierdo, destrucción de cristales laterales izquierdo del piso inferior, afectación de ruedas izquierdas del tercer eje, desprendimiento de panel posterior izquierdo, torsión de parante trasero, desprendimiento de paragolpes trasero, rotura de cristales del lateral derecho del piso inferior.	

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: DEY459	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	190 E31	
Año	2000	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090-124 Roberto Polentarutti
	Resultado	Apto
	Realizada	17/12/2020
	Vencimiento	17/12/2021
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	30/1/2020 (No Vigente)
	Clase de carga habilitada	Carga General
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños observados a través de fotografías obtenidas del suceso en las cuales se puede ver la deformación de la cabina, principalmente en el extremo anterior izquierdo, desprendimiento del neumático de la rueda delantera izquierda y afectaciones en el lateral izquierdo.	



Dominio: GSD757		Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Tahnos	
Modelo	CHBL3E3CTP8.6	
Año	2007	
Tipo de caja	Caja abierta para ganado en pie	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090-124 Roberto Polentarutti
	Resultado	Apto
	Realizada	17/12/2020
	Vencimiento	17/12/2021
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	30/1/2020 (No Vigente)
	Clase de carga habilitada	Carga General
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Hundimiento en el panel frontal con deformación de escalera, rotura de luz anterior y posterior izquierda, plegamiento de guardabarros trasero izquierdo.	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	Vacío
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 95
	Desde	Presidencia Roque Sáenz Peña
	Hacia	Rotonda intersección entre Ruta Nacional 95 y Ruta Provincial 9
Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)		
Certificado RUTA	A-588143	
Fecha de inscripción	Anterior 09/2012	
Tipo de transportista	Transportista individual	
Categoría del transportista	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.) Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)	
Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)		
Número de empresa	4977	



Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Turismo nacional Media y larga distancia – Línea Resistencia-Miraflores
Jurisdicción	Nacional Provincial

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	58	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	34	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
5	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Calzada única con un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento de asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Atardecer
Iluminación artificial	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista panorámica del tramo de la Ruta Nacional 95 donde se desarrolló el impacto. La imagen fue capturada siguiendo el sentido de avance hacia la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fuente: JST, 2023



Figura 2. Posición final del Vehículo 1. Fuente: [Castelli en Línea](#), 2023



Figura 3. Posición final del Vehículo 2. Fuente: Comunicación personal, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT)
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT)
- Comisaría de Policía de Tres Isletas
- Empresa La Termal SRL
- *Castelli en Línea*
- *Diario Chaco*
- Portal Completo
- *DiarioTAG*
- *La Lengua noticias de Tres Isletas*

Solicitud de información

- Comisaría de Policía de Tres Isletas
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)