

# Informe Básico

Expediente: EX-2024-15568577- -APN-JST#MINF

Suceso: accidente

Título: 88. Descarrilamiento. Tren de carga H92. Cercanías de la estación Alcorta. Santa Fe

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

Fecha y hora del suceso: 12 de febrero de 2024 a las 16:00 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

Información básica		
Expediente	EX-2024-15568577- -APN-JST#MINF	
Fecha	12/02/2024	
Hora local	16:00	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	San Martín	DV67

Reseña
<p>El 12 de febrero de 2024, a las 16:00 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga H92, operado por BCyL, en cercanías de la estación Alcorta, departamento de Constitución, Santa Fe. El accidente provocó daños de importancia en la superestructura de vía, en una alcantarilla y en el material rodante. No se registraron personas lesionadas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Cercanías de la estación Alcorta			
Localidad	Alcorta			
Provincia	Santa Fe			
Ubicación en el ramal	km	82,5	palo	-
Coordenadas	S	33°32'03,3"	O	61°06'16,9"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input checked="" type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario - Tren H92	
Tipo de material rodante	Locomotora

Datos del vehículo ferroviario - Tren H92				
Marca	CRRC			
Modelo	CDD5 A1 (China Cargas, trocha 1676 mm)			
N.º de serie	9430			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	H92			
Cantidad de vagones	59 vagones			
Recorrido	Origen	Justo Daract	Destino	Empalme Villa Constitución

Daños al material rodante - Tren H92	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Se registraron 11 vagones descarrilados

Personas involucradas - Tren H92					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Daños en la superestructura de vía y en una alcantarilla

Afectación del servicio	
Tiempo de vía cerrada	29 horas y 40 minutos

Afectación del servicio				
Vía expedita	Fecha	13/02/2024	Hora local	21:40

Notificación del suceso	
Fecha	12/02/2024
Hora local	16:00
Fuente	Personal JST
Organismo	JST

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
<p>El 13 de febrero de 2024, investigadores de la JST de la sede Rosario se presentaron en el lugar del suceso, bajo la coordinación de la sede Central, para llevar a cabo las acciones iniciales de la investigación. Al llegar, encontraron que las labores de remoción del material rodante y la reconstrucción de la superestructura de la vía ya estaban en marcha. Como consecuencia del accidente, se suspendió la circulación por la división afectada.</p>

## Fotografías del suceso



Figura 1. Vagones descarrilados pertenecientes al tren H92 en cercanías de la estación Alcorta. Fuente: JST, 2024



Figura 2. Vagón descarrilado sobre una alcantarilla. Fuente: JST, 2024



Figura 3. Vagones descarrilados y arrastre de superestructura de vía. Fuente: JST, 2024