

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
10249970-24	ACCIDENTE	29/01/24	18:03

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Santa Rosa (OSA/SAZR)							
Provincia	La Pampa							
Coordenadas	36°	35'	06"	S	64°	16'	31"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	ARC	2	RE
<p>En el marco de un vuelo recreativo, la aeronave aterriza en el aeropuerto de Santa Rosa a los fines repostar combustible. Durante la fase de aterrizaje sobre la pista 19, esta pierde el control desviándose hacia la derecha del eje de la pista, luego de recorrer 30 metros sobre la franja lateral se produce el colapso del tren principal izquierdo por lo cual la aeronave culmina su derrota.</p>					

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-JZE
Tipo	Avión	Marca	CESSNA	Modelo	180A	
Nº Serie	32803	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Ad. Brig. Gral. Antonio Parodi			Código	SAVE
Lugar de Destino	Ad. Zarate			Código	ATE
Duración Vuelo	04:30 hs	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	2	0	3
Total	1	2	0	3

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.