

Informe Básico

Expediente: EX-2024-37081523- -APN-JST#MINF

Suceso: accidente

Título: 91. Descarrilamiento. Tren de carga A30. Entre las estaciones General Campos y Yeruá. Entre Ríos

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

Fecha y hora del suceso: 11 de abril de 2024, 08:00 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

Información básica		
Expediente	EX-2024-37081523- -APN-JST#MINF	
Fecha	11/04/2024	
Hora local	08:00	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	Urquiza	DV4

Reseña
<p>El 11 de abril de 2024, a las 08:00 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga A30, operado por BCyL, entre las estaciones General Campos y Yerúa, en la localidad de General Campos, Entre Ríos. La superestructura de vía sufrió daños de importancia. No se registraron personas lesionadas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Entre las estaciones de General Campos y Yerúa			
Localidad	General Campos			
Provincia	Entre Ríos			
Ubicación en el ramal	km	355,875	palo	-
Coordenadas	S	31,50632	O	58,34565

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	GENERAL MOTORS			
Modelo	G22 CW (trocha 1435 mm)			
N.º de serie	7908			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	A30			
Cantidad de vagones	28			
Recorrido	Origen	Santo Tomé (Entre Ríos)	Destino	Holt (Entre Ríos)

Daños al material rodante	
Tipo de daños	Leves.
Observaciones	Se registraron 13 vagones descarrilados, cargados de rollizos de pinos.

Personas involucradas					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	De importancia.
Observaciones	Se observaron rieles doblados, durmientes, eclisas y fijaciones rotas y balasto desestabilizado.

Afectación del servicio				
Tiempo de vía cerrada	35 horas y 7 minutos			
Vía expedita	Fecha	12/04/2024	Hora local	19:07

Notificación del suceso	
Fecha	11/04/2024
Hora local	20:48
Fuente	RR. SS./ Mensajería
Organismo	CCR-JST

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
El 12 de abril de 2024, a las 09:50 aproximadamente, personal de la sede Paraná se hizo presente en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, bajo la coordinación de la sede Central.

Fotografías del suceso



Figura 1. Vagones descarrilados del tren A30 con pérdida de carga. Fuente: JST, 2024



Figura 2. Bogies y freno de afloje afectados. Fuente: JST, 2024



Figura 3. Vista lateral del descarrilamiento. Fuente: JST, 2024