



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
24072277-21	INCIDENTE	23/01/21	16:15

Lugar	Aeródromo Pinamar							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	37°	5'	47"	S	56°	58'	27"	W
Elevación / Altitud / FL	9 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARDM	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, durante la fase de rodaje para el despegue en la calle de rodaje, la hélice de la aeronave hizo contacto con el terreno y el motor se detuvo.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-IHF
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo 210D
Nº Serie	21058271	PMD	0-2250 kg	Daños Leves
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	FASE DE VUELO	RODAJE		
Lugar de Salida	Aeródromo Pinamar	Código	PNR	
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional San Fernando	Código	SADF	
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2