

Informe básico

Expediente: EX-2024-06877022- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 208. IB. Cargas. Colisión. Carreras. Santa Fe

Resultados: una persona fallecida y una persona ilesa

Fecha y hora: 17 de enero de 2023 15:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con acoplado y 1 camión rígido

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	208. IB. Cargas. Colisión. Carreras. Santa Fe
Expediente	EX-2024-06877022- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	17/1/2024	Hora	15:30
Lugar	Ruta Provincial 90		
Localidad	Carreras		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-33.6056291, -61.2937767		

Notificación			
Fecha	17/1/2024	Hora	20:30
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El 17 de enero de 2024, en la Ruta Provincial 90, cerca del ingreso de la localidad de Carreras, se produjo una colisión por alcance entre un camión con acoplado (Vehículo 1) y un camión rígido (Vehículo 2). Producto del accidente, el conductor del Vehículo 2 falleció y el conductor del Vehículo 1 resultó ileso.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Provincial	1
Vehículo 2	Cargas	A determinar	1
Total			

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Ministerio Público de la Acusación de Villa Constitución, Fiscalía Regional 2
Policía	Comisaría 2 de Alcorta Policía de Carreras
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Alcorta Bomberos Voluntarios de Carreras
Asistencia de salud	Helicóptero Sanitario y personal médico de la empresa UTV de Rosario SAMCO de Carreras y Alcorta
Concesión vial	No
Morgue	Sí
Municipalidad	A determinar
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: WMX785	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	L1111 54 DS11	
Año	1980	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-096 Rodado 94 SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	24/7/2023
	Vencimiento	24/1/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	4/1/2024
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	

Dominio: CDN152		Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Iderol	
Modelo	AQ-03E	
Año	1998	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	

Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-096 Rodado 94 SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	24/7/2023
	Vencimiento	24/1/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	4/1/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Posterior derecho por impacto	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Girasol
	Origen	Carreras
	Destino	Según sistema de turnos STOP: San Jerónimo Sud, Santa Fe
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 90
	Desde	Carreras
	Hacia	Alcorta

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: AD743MI	Tipo: Camión tractor
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	DAILY 70C17 PASO 4350	
Año	2019	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	ECA Ingeniería SA
	Resultado	Apto
	Realizada	2/9/2023
	Vencimiento	2/9/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	31/8/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños por impacto	
Servicio	Ocasión de servicio	No
	Carga transportada	Vacío
	Origen	A determinar

	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 90
	Desde	Carreras
	Hacia	Alcorta

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA	A368240
Fecha de inscripción	19/11/2015
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.), Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)

Certificado RUTA	A979833
Fecha de inscripción	21/9/2023
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F.), Transporte de Carga Masiva o Granel (T.C.M.G.), Transporte de Carga Propia (T.C.P.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	52	lleso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	43	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales	Cargas generales
	Vencimiento	5/10/2024	7/3/2024

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Vertical
Semáforo	No
Observaciones	Señal informativa de Zona Urbana, a unos 535 m del lugar del suceso

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo 2 en su posición final. Fuente: JST, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisaría 2 de Alcorta
 - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
 - Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
 - Sistema de turnos STOP
-

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE