

# Informe De intervención

Suceso: Accidente

Título: Abordaje

Padrino, Mat. 03139, Pevegasa Quinto, Mat. 02312, ZEEA, altura Punta Ninfas,  
provincia Chubut

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

## Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

C1005AAG (54+11) 4382-8890/91

info@jst.gob.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de agosto de 2024

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

El presente informe se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)

ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20240804-2/24	Padrino – Pevegasa Quinto	04/08/24	22:00

LUGAR				
<b>MARÍTIMO</b>				
ZCP / ZEEA / Aguas interiores / Mar territorial / Alta mar	Zona económica exclusiva			
Altura localidad / Provincia	Punta Ninfas - provincia de Chubut			
Coordenadas geográficas <sup>2</sup>	-43,047667	<b>S</b>	-62,017417	<b>O</b>

RESEÑA <sup>3</sup>	CATEGORÍA DE SUCESO	ACCIDENTE
Se produjo un abordaje entre los buques pesqueros Padrino y Pevegasa V. El Padrino sufrió daños materiales en el tangón de babor, la timonera y el pórtico de proa, mientras que el Pevegasa V sufrió la avería de el portón de arrastre de estribor.		
ABORDAJE		

DATOS DEL BUQUE 1		
Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Año de construcción	2019	
Identificación	Nombre	Padrino
	Matricula	03139
	MMSI	701129000
	Señal distintiva	LW3683
Dimensiones	Eslora	21 m
	Manga	6 m
Daños	Reportados	

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.

DATOS DEL BUQUE 2		
Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Año de construcción	1988	
Identificación	Nombre	Pevegasa Quinto
	Matricula	02312
	OMI	8714499
	MMSI	701000562
	Señal distintiva	LW4449
Dimensiones	Eslora	40 m
	Manga	9 m
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA JST			
Fecha	05/08/2024	Hora	07:24

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE