

Informe básico

Expediente: EX-2024-24926004- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 215. Cargas. Colisión. Pampayasta. Córdoba

Resultados: 1 persona fallecida y 1 persona lesionada

Fecha y hora: 7 de marzo de 2024 11:00 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión de cargas y 1 automóvil

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	215. Cargas. Colisión. Pampayasta. Córdoba
Expediente	EX-2024-24926004- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	7/7/2024	Hora	11:00
Lugar	Ruta Provincial 10		
Localidad, Partido	Pampayasta		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-32.15715585676785, -63.619357061476734		

Notificación			
Fecha	7/7/2024	Hora	11:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El suceso tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 10, entre las localidades de Pampayasta Sur y Oliva, a las 11:00 horas aproximadamente. Por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión frontal entre un camión con acoplado sin carga (Vehículo 1) y un automóvil particular (Vehículo 2). Como resultado, el conductor del camión sufrió lesiones y el conductor del automóvil falleció.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	1	0	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	1	0	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	A determinar	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía de Oliva
Policía	Policía Caminera Subcomisaría de Pampayasta Sur
Asistencia de salud	Servicio médico de Pampayasta

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: VNM734	Tipo: Camión rígido
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L1114/48	
Año	1970	
Tipo de caja	CC (Caja cerealera)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-045 Rafaela Revisión Técnica Vehicular SA
	Resultado	Apto
	Realizada	28/9/2017
	Vencimiento	28/3/2018
RUTA	Validación	No figura registro de inscripción
	Clase de carga habilitada	No figura registro
Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes, parabrisas, ruedas delanteras, faros, puerta izquierda y guardabarros delanteros	

Dominio: TTC748		Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Gomatro	
Modelo	ARCOP/E-1E-2	
Año	1993	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	2D-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-044 Albertengo Hugo Alfredo
	Resultado	Apto
	Realizada	11/10/2022

	Vencimiento	11/4/2023
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	12/7/2022
	Clase de carga habilitada	Transporte de carga masiva o granel
Ubicación de daños	Sin daños	
Servicio	Ocasión de servicio	No
	Carga transportada	No aplica
	Origen	A determinar
	Destino	General Deheza
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 10
	Desde	Pampayasta
	Hacia	Oliva

Vehículo 2 (particular)		Tipo: Camioneta pick up cabina simple	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos		
Marca	Volkswagen		
Modelo	Saveiro		
Caja	Sí		
Uso	Particular		
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 10	
	Desde	Oliva	
	Hacia	Pampayasta	
Ubicación de daños	En toda su estructura		
Descripción de daños	Deformación de estructura, rotura de paragolpes, guardabarros delanteros, faros, parantes, parabrisas y capó		

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A770738
Fecha de inscripción	13/7/2020
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado

Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	45	Lesionado
-------------	------------	---------------------	-------	----	-----------

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	
	Clase	
Vencimiento		
LiNTI	Categoría	No se encontró registro
	Vencimiento	No se encontró registro

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecido

Medio

Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva horizontal
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No aplica

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de los vehículos involucrados. Fuente: [LaVoz](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

Diario web La Voz

ANSV

CNRT

Policía Caminera

Solicitud de información

ANSV

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informe básico / 215. Cargas. Colisión. Pampayasta. Córdoba

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.