

INFORME PROVISIONAL

Expediente: EX-2022-APN-33829335-DNISAE#JST

Suceso: Accidente

Título: Hielo. VANSS RV-10, matrícula PP-ZRT, 30 MN al norte de SAVC (LKP).

Fecha y hora del suceso: 06/04/2022 15:55

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1005AAG

(54+11) 4382-8890/91

info@jst.gob.ar

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato: Aviación. Accidente. PP-ZRT. 30 MN al norte de SAVC (LKP).

Fuente: Junta de Seguridad en el Transporte, 2024.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst

ÍNDICE

SOBRE LA JST 4

SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN 5

SOBRE EL INFORME PROVISIONAL 7

SOBRE LA JST

La misión de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) es mejorar la seguridad a través de la investigación de accidentes e incidentes y la emisión de recomendaciones de acciones eficaces. Mediante la investigación sistémica de los factores desencadenantes, se evita la ocurrencia de accidentes e incidentes de transporte en el futuro.

De conformidad con la [Ley N.º 27.514](#) de seguridad en el transporte, la investigación de todo suceso tiene un carácter estrictamente técnico y las conclusiones no deben generar presunción de culpa ni responsabilidad administrativa, civil o penal.

Según el artículo 26 de la [Ley N.º 27.514](#), la JST puede realizar estudios específicos, investigaciones y reportes especiales acerca de la seguridad en el transporte.

Esta investigación ha sido efectuada con el único objetivo de prevenir accidentes e incidentes, según lo estipula la ley de creación de la JST.

SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN

La JST ha adoptado el modelo sistémico para el análisis de los accidentes e incidentes de transporte modales, multimodales y de infraestructura conexa.

El modelo ha sido ampliamente adoptado, como así también validado y difundido por organismos líderes en la investigación de accidentes e incidentes a nivel internacional.

Las premisas centrales del modelo sistémico de investigación de accidentes son las siguientes:

- Las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento constituyen los factores desencadenantes e inmediatos del evento. Estos constituyen el punto de partida de la investigación y son analizados con referencia a las defensas del sistema de transporte junto a otros factores, que en muchos casos se encuentran alejados en tiempo y espacio del momento preciso de desencadenamiento del evento.
- Las defensas del sistema de transporte procuran detectar, contener y ayudar a recuperar las consecuencias de las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento. Las defensas se agrupan bajo tres entidades genéricas: tecnología, normativa (incluyendo procedimientos) y entrenamiento.
- Los factores que permiten comprender el desempeño del personal operativo de primera línea o la ocurrencia de fallas técnicas, así como explicar las fallas en las defensas, están generalmente alejados en el tiempo y el espacio del momento de desencadenamiento del evento. Son denominados factores sistémicos, y están vinculados estrechamente a elementos tales como, por ejemplo, el contexto de la operación, las normas y procedimientos, la capacitación del personal, la gestión de la seguridad operacional por parte de la organización a la que reporta el personal operativo y la infraestructura.

En consecuencia, la investigación basada en el modelo sistémico tiene el objetivo de identificar los factores relacionados con el accidente, así como otros factores de riesgo de seguridad operacional que, aunque no guarden una relación de causalidad con el suceso investigado, tienen potencial desencadenante bajo otras circunstancias operativas. De esta manera, la investigación sistémica buscará mitigar riesgos y prevenir accidentes e incidentes

a partir de Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) que promuevan acciones viables, prácticas y efectivas.

SOBRE EL INFORME PROVISIONAL

La JST divulgará el Informe de Seguridad Operacional (ISO) en el plazo más corto posible, preferentemente dentro de los 12 meses de ocurrido el suceso. No obstante, el grado de complejidad de la investigación del suceso puede implicar que el ISO demande más tiempo y que no resulte posible divulgarlo dentro este período. En estos casos, la JST difunde un Informe Provisional en cada aniversario del suceso, conforme lo establecido por el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago/44) ratificado por Ley N.º 13.891.

El Informe Provisional brinda información actualizada respecto del suceso, agregando información pertinente a la ya comunicada en la notificación inicial y en el Informe Preliminar. Además, resume el estado de la investigación, sus avances y pormenores, las deficiencias de seguridad operacional detectadas y, cuando corresponda, las RSO anticipadas.

El presente Informe Provisional es confeccionado mediante la plataforma de la European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems (ECCAIRS), un sistema desarrollado por la Unión Europea para asistir a las diferentes autoridades responsables del transporte y de la investigación de accidentes e incidentes en la mejora de la seguridad operacional. El ECCAIRS permite, de manera estandarizada, recolectar, analizar y compartir información acerca de los sucesos en un formato compatible con el Sistema de Notificación de Accidentes/Incidentes de Aviación (ADREP).

Informe Provisional

Datos del Suceso

Número de expediente	33829335/22	
Clasificación del suceso	Accident <i>ICE: Icing</i>	
Categoría del suceso		
Instancia	<i>Preliminary</i>	
Día/hora UTC	<i>6/4/2022</i>	<i>15:55</i>
Estado/lugar del suceso	<i>South America</i> <i>Argentina</i>	
Nombre del lugar	<i>30 MN al norte de SAVC (LKP)</i>	
Latitud	<i>44:22:05 South</i>	
Longitud	<i>66:57:17 West</i>	

Reseña del Vuelo

La aeronave PP-ZRT despegó del aeropuerto de El Calafate a las 13:34 hs UTC con destino al Aeropuerto de Trelew conforme plan de vuelo. Pierde comunicación, siendo la última posición conocida a 30 MN al norte de Comodoro Rivadavia a las 15:55 hs. La fase de búsqueda activa finalizó el día 22 de abril. Al día de la emisión de este informe provisional no se encontraron restos de la aeronave ni a sus ocupantes.

Información del Vuelo

Lugar de salida	<i>Argentina</i> <i>SAWC (FTE) : El Calafate</i>
Lugar de destino	<i>Argentina</i> <i>SAVT (REL) : Trelew/Almirante Zar, Cht</i>
Duración del vuelo	<i>3,2 Hour(s)</i>
Call sign	<i>PP-ZRT</i>

Fase del vuelo	<i>En route</i>
-----------------------	-----------------

Lesiones al Personal

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desc.	Total
Total en superficie						
Total en aeronave	3					3
Total	3					3

Información de la Aeronave

Matrícula	<i>PP-ZRT</i>
Estado de matrícula	<i>Brazil</i>
Daños en la aeronave	<i>Destroyed</i>
Fabricante/modelo	<i>VANS RV10</i>
Categoría de aeronave	<i>Fixed Wing Aeroplane Small Aeroplane Small Aeroplane</i>
Año de fabricación	<i>2016</i>
Número de serie	<i>FVE-2182</i>
PMD	<i>1224 kg</i>
Grupo masa	<i>0-2 250 kg</i>
Ciclos totales	
Horas totales	
Doc. de mantenimiento	
Certificado de aeronavegabilidad	

Información del Motor

Posición	1
Fabricante/modelo	LYCOMING 540 FAMILY
Número de serie	Y10-540-D4A5
Horas totales	
Ciclos totales	
Horas DURG	
Ciclos DURG	
Horas DUI	

Información de la Hélice

Posición	1
Fabricante	HARTZELL PROPELLER INC.
Modelo	HC-C2YR-1BFP/F8068D
Número de serie	
Horas totales	
Horas DURG	
Horas DUI	

Información sobre el Personal

Edad	67 Year(s)	Sexo	Male
Función a bordo	Pilot-in-command		
Tipo de licencia	Aeroplane pilot Private pilot		
Licencia emitida en	State of Operator		
Habilitaciones			
	Horas de vuelo - General		Horas de vuelo - En el tipo

Totales	563,5 Hour(s)	Totales	310,5 Hour(s)
Últimos 90 días		Últimos 90 días	
Últimas 24 horas	3,2 Hour(s)	Últimas 24 horas	3,2 Hour(s)

Información Meteorológica

Meteorología relevante	Yes
Condiciones MET	IMC
Visibilidad	5000 m
Condiciones de luz	Daylight
Descripción del viento	Variable
Dirección del viento	160 Degree(s)
Intensidad del viento	14 kt
Medición de velocidad	Surface
Ráfagas de viento	Unknown

Información sobre el Lugar del Suceso

Lugar de los restos	Unknown
Tipo de terreno	Water
Elevación	0 ft
Tipo de superficie	Open water
Distancia recorrida	

Supervivencia

Supervivencia	Unknown
Método de localización	Unknown
Estado del ELT	Not activated
Sist. de sujeción piloto	
Sist. de sujeción copiloto	
Tiempo de escape	

Información sobre el Operador

Tipo de operación	<i>Non-Commercial Operations Pleasure</i>
Tipo de planificación	<i>Non-scheduled</i>
Operador	<i>Brazil</i>
Tipo de operador	<i>Private owner</i>

Estado de la Investigación

Estado de la investigación	<ul style="list-style-type: none">- <i>Análisis de la información relativa al tránsito aéreo y de las condiciones meteorológicas</i>- <i>Análisis de factores humanos</i>- <i>Confeccion de Informe Final</i>
Acciones correctivas / Recomendaciones de Seguridad Operacional	