

# Informe básico

Expediente: EX-2024-61353530- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 230. Cargas. Vuelco. Ballesteros. Córdoba

Resultados: 1 persona fallecida

Lugar: RN 9 (Autopista Córdoba–Rosario) km 546, Ballesteros, Córdoba

Fecha y hora: 10 de junio de 2024 3:40 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión cisterna

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	230. IB. Cargas. Vuelco. Ballesteros. Córdoba
Expediente	EX-2024-61353530- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	10/6/2024	Hora	3:40
Lugar	Ruta Nacional 9, Autopista Córdoba-Rosario, km 546		
Localidad, Partido	Ballesteros		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-32.46138231919987, -63.08104678341461		

Notificación			
Fecha	10/6/2024	Hora	07:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
<p>El suceso tuvo lugar el 10 de junio a las 3:40 aproximadamente, en la Ruta Nacional 9 (Autopista Córdoba – Rosario) a la altura del kilómetro 546. Por razones que se investigan, un camión cisterna que transportaba gasoil y que circulaba desde Ballesteros hacia Villa María, despistó hacia su derecha y concluyó volcado en la cuneta adyacente. Como resultado del suceso, el conductor falleció y se produjeron daños sobre la unidad y la infraestructura vial.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	0	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>1</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Policía Caminera de la provincia de Córdoba
	Comisaría de Ballesteros
	Policía Judicial de Córdoba
Bomberos	Bomberos de Ballesteros
Concesión vial	Concesión Vial
Morgue	Morgue Judicial

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: MDO575	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	170E22T	
Año	2013	
Tipo de caja	TPE (Plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-054 Isva SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	17/5/2024
	Vencimiento	17/9/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	19/3/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Deformación y rotura de la cabina	

Dominio: MGZ876	Tipo: Cisterna	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Randon	
Modelo	SRTL01+01	
Año	2013	
Tipo de caja	TTC (Tanque cisterna)	
Configuración de ejes	1D-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-054 Isva SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	30/11/2023
	Vencimiento	30/11/2024
	Estado	Vigente

RUTA	Validación	27/12/2023
	Clase de carga habilitada	Sustancias peligrosas
Ubicación de daños	Lateral izquierdo, posterior y anterior	
Descripción de daños	Deformación de estructura y desprendimiento de eje trasero	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Gasoil
	Origen	Buenos Aires
	Destino	Córdoba
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9, Autopista Córdoba-Rosario
	Desde	Ballesteros
	Hacia	Villa María

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)**

Certificado RUTA	B103570
Fecha de inscripción	8/3/2023
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de carga peligrosa, transporte de carga masiva o granel, transporte de carga fraccionada

**Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso**

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	37	Fallecido

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	
	Clase	
	Vencimiento	
LiNTI	Categoría	Cargas Peligrosas
	Vencimiento	14/9/2024

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto y tierra
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Barreras de contención metálicas junto al costado externo de la calzada

### Fotografías del suceso



Figura 1. Vista con sentido hacia Villa María. Posición final del camión cisterna, a un costado de la autopista. Fuente: JST, 2024

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Policía Caminera de Córdoba
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte

#### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Empresa La Pampeana SA



**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE