

Informe básico

Expediente: EX-2024-87397972- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 239. IB. Cargas. Colisión. Cañada III. Santa Fe

Resultados: 2 personas fallecidas, 1 persona lesionada y 1 persona ilesa

Lugar: Ruta Nacional 9 (Autopista Córdoba - Rosario), kilómetro 357

Fecha y hora: 15 de agosto de 2023 3:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque y 1 automóvil particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal Cañada de Gómez Comisaría 2 de Cañada de Gómez
Fuerzas de seguridad	Policía de Investigaciones Gendarmería Nacional Argentina
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Cañada de Gómez
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	Sí
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: OHF116	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Cargo 1932	
Año	2014	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-028 VECOR SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	24/10/2023
	Vencimiento	24/10/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	25/10/2023

	Clase de carga habilitada	Transportista de Carga Masiva o a Granel, Transporte de Carga Internacional, Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Tráficos Especiales, Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	No aplica	
Dominio: GHO249		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Pincen	
Modelo	SCS 14.5 2+1E	
Año	2007	
Tipo de caja	TCCE (caja cerrada)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-028 VECOR SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	19/10/2023
	Vencimiento	19/10/2024
	Estado	Vigente
	Validación	7/6/2018
RUTA	Clase de carga habilitada	Transportista de Carga Masiva o a Granel, Transporte de Carga Internacional, Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Tráficos Especiales, Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Daños por impacto y por incendio	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Productos dulces
	Origen	Arroyito, Córdoba
	Destino	Ituzaingó, Buenos Aires

Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9 (Autopista Córdoba-Rosario)
	Desde	Armstrong
	Hacia	Correa

Observación: de la búsqueda abierta surge que el Vehículo 1 se encuentra habilitado para transporte de cargas generales, mientras que en la documentación original actualizada portada por el conductor se detalla que se habilita, tanto al camión tractor como al semirremolque, con las categorías: Transportista de Carga Masiva o a Granel, Transporte de Carga Internacional, Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Tráficos Especiales, Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia

Vehículo 2 (particular)		Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos		
Marca	Peugeot		
Modelo	308 Feline THP Tiptronic		
Caja	No aplica		
Uso	Particular		
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9 (Autopista Córdoba-Rosario)	
	Desde	Armstrong	
	Hacia	Correa	
Ubicación de daños	Todo el vehículo		
Descripción de daños	Daños por impacto, incendio y rescate		

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	B259928
Fecha de inscripción	20/10/2023
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.), Transporte de Carga Internacional (T.C.I.), Transporte de Carga Peligrosa (T.C.Pg.), Transporte de Tráficos Especiales (T.T.E.), Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F), Transporte de Carga Propia (T. C. P)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	59	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹	
Tipo de Licencia	Conductor 1
Centro emisor	Comuna Villa del Prado
Porte	Sistema Municipal
	Clase E1
	Vencimiento 22/5/2028
LiNTI	Categoría Cargas generales
	Vencimiento 25/8/2024

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecido
1	Vehículo 2	Acompañante	Fallecido
1	Vehículo 2	Ocupante	Con lesiones

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva
Material superficie	Pavimento de hormigón o concreto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto y barrera semirrígida
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Postes de alumbrado sobre la calzada ascendente

Fotografías del suceso

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Captura de transmisión canal de YouTube. Fuente: *El Tres*, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Fiscalía de Cañada de Gómez
- Entrevista de campo

Solicitud de información

- Comisaría 2 de Cañada de Gómez

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE