

Informe básico

Expediente: EX-2024-00252353- -APN-DNISAU#JST.

Suceso: accidente

Título: 203. IB. Cargas. Colisión. Melchor Romero. Buenos Aires

Resultados: 1 persona lesionada

Fecha y hora: 28 de diciembre de 2023 12:00 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión rígido y 1 motocicleta

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

| Información básica | |
|--------------------|---|
| Título | 203. IB. Cargas. Colisión. Melchor Romero. Buenos Aires |
| Expediente | EX-2024-00252353- -APN-DNISAU#JST. |
| Tipo de suceso | Accidente |

| Lugar y fecha | |
|--------------------|------------------------------------|
| Fecha | 28/12/2023 Hora 12:00 |
| Lugar | Av. 44 entre calle 156 y calle 158 |
| Localidad, Partido | Melchor Romero, La Plata |
| Provincia | Buenos Aires |
| Coordenadas | -34.958399, -58.007695 |

| Notificación | |
|--------------|---|
| Fecha | 28/12/2023 Hora 14:51 |
| Fuente | Centro de Control y Respuesta JST (CCR) |

| Reseña | Tipo de evento: Colisión |
|---|--------------------------|
| <p>El 28 de diciembre de 2023, en la avenida 44 entre calle 156 y calle 158, en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, se produjo una colisión por alcance entre un camión rígido (Vehículo 1) que se encontraba detenido en el semáforo, a 75 metros de calle 158, y una motocicleta (Vehículo 2). Como resultado del accidente, se registró una persona lesionada y daños en los vehículos.</p> | |

| Personas y resultados | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|--------------|----------|
| Personas | Fallecidas | Lesionadas | Ilesas | A determinar | Total |
| Conductor/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pasajero/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acompañante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |

| Vehículos participantes | Tipo de servicio | Jurisdicción | Total |
|-------------------------|------------------|--------------|----------|
| Vehículo 1 | Cargas | Nacional | 1 |
| Vehículo 2 | No aplica | No aplica | 1 |
| Total | | | 2 |

| Organismos intervinientes | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Fiscalía | Unidad Fiscal 14 | |
| Policía | Comisaría 14 de Melchor Romero | |
| Bomberos | No | |
| Asistencia de salud | SAME | |
| Concesión vial | No | |
| Morgue | No | |
| Municipalidad | No | |
| Grúas | No | |

| Vehículo 1 (cargas) | Dominio: JCT962 | Tipo: Camión rígido |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Categoría | N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos | |
| Marca | Volkswagen | |
| Modelo | 13.180 | |
| Año | 2010 | |
| Tipo de caja | Caja abierta | |
| Configuración de ejes | 1S-2D | |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT) | Tipo | Cargas interjurisdiccional |
| | Emisor | 070-112 Timec SRL |
| | Resultado | Apto |
| | Realizada | 14/4/2023 |
| | Vencimiento | 14/4/2024 |
| RUTA | Estado | Vigente |
| | Validación | 18/4/2023 |
| | Clase de carga habilitada | Carga general |
| Ubicación de daños | Posterior | |
| Descripción de daños | Deformación de paragolpes | |
| Servicio | Ocasión de servicio | Sí |
| | Carga transportada | Madera |
| | Origen | A determinar |
| | Destino | A determinar |
| Sentido de circulación | Vía | Avenida 44 |
| | Desde | Calle 156 |
| | Hacia | Calle 158 |

| Vehículo 4 (particular) | | Tipo: Motocicleta | |
|-------------------------|--|-------------------|--|
| Categoría | L3: vehículos automotores con dos ruedas, cilindrada superior a 50 cc, potencia superior a 4 kW y que alcance una velocidad superior a 50 km/h | | |
| Marca | Gilera | | |
| Modelo | Smash 110 cc | | |
| Caja | No | | |
| Uso | Particular | | |
| Sentido de circulación | Vía | Avenida 44 | |
| | Desde | Calle 156 | |
| | Hacia | Calle 158 | |
| Ubicación de daños | Anterior | | |
| Descripción de daños | Rotura de guardabarros, óptica, giro y espejos, deformación del sistema de suspensión, desprendimiento y rotura de cachas. | | |

| Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas) | |
|--|---------------------------------------|
| Certificado RUTA | 38850 |
| Fecha de inscripción | Anterior al 9/2012 |
| Tipo de transportista | Empresa de transporte |
| Categoría del transportista | Transportista de Carga Propia (T.C.P) |

| Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso | | | | | |
|---|------------|---------------------|-------|------|-----------|
| Identificación | Ubicación | Rol | Sexo | Edad | Estado |
| Conductor 1 | Vehículo 1 | Conducción efectiva | Varón | A/D | Ileso |
| Conductor 2 | Vehículo 2 | Conducción efectiva | Varón | A/D | Lesionado |

| Habilitaciones del personal de conducción ¹ | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Tipo de Licencia | | Conductor 1 | Conductor 2 |
| Porte | Centro emisor | A/D | A/D |
| | Sistema | A determinar | A determinar |
| | Clase | A/D | A/D |
| LiNTI | Vencimiento | A/D | A/D |
| | Categoría | A/D | A/D |
| | Vencimiento | A/D | A/D |

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

| Medio | |
|---------------------------|---|
| Tipo | Avenida |
| Configuración | Vía con doble sentido de circulación, dos carriles por sentido y dársenas |
| Geometría del tramo | Recta |
| Material superficie | Hormigón o concreto |
| División física | Cantero central |
| Material división física | Pasto |
| Condiciones de la calzada | Seca y limpia |
| Luminosidad | Diurna |
| Iluminación artificial | No |
| Visibilidad reducida | No |
| Obstáculos | No |
| Estado meteorológico | Despejado |
| Restricción de tránsito | No |
| Señalización | Horizontal y vertical |
| Semáforo | Sí |
| Observaciones | Ingreso vehicular a zona comercial |

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: 0221.com.ar, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisaría 14 Melchor Romero
 - Comisión Nacional de Regulación del Transporte
 - Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
-

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
-

Información adicional

- Periódico digital 0221 de La Plata
-

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE