

Informe básico

Expediente: EX-2023-149849306- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 199. IB. Pasajeros y cargas. Colisión y vuelco. Palermo. CABA

Resultados: 3 personas lesionadas

Fecha y hora: 15 de diciembre de 2023 09:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 ómnibus urbano y 1 camioneta *pick up*

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	199. IB. Pasajeros y cargas. Colisión y vuelco. Palermo. CABA
Expediente	EX-2023-149849306- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	15/12/2023	Hora	09:30
Lugar	Avenida Santa Fe y Aráoz		
Localidad, Partido	Palermo		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.5858541, -58.4150992		

Notificación			
Fecha	15/12/2023	Hora	10:18
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El 15 de diciembre de 2023, en la intersección de la avenida Santa Fe con la calle Aráoz, en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se produjo la colisión entre un ómnibus urbano (Vehículo 1) que circulaba por avenida Santa Fe, desde la avenida Raúl Scalabrini Ortiz hacia la calle Julián Álvarez, y una camioneta <i>pick up</i> (Vehículo 2) que circulaba por la calle Aráoz, desde la calle Güemes hacia la calle Arenales. Luego del impacto, el Vehículo 2 volcó y terminó alojado sobre la calle Aráoz. Como consecuencia del accidente, se registraron 3 personas lesionadas y daños en los vehículos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	2	A/D	0	2
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	3	A/D	0	A/D

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad de Flagrancia Norte
Policía	Comisaría Comunal 14A
	Policía Científica
Bomberos	No
Asistencia de salud	SAME
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Sí
Grúas	No

Vehículo 1 (pasajeros urbano)	Dominio: AA865SG	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Nuovobus
	Modelo	Menghi
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	O500U
Año	2017	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-062 RTO SA
	Resultado	Apto
	Realizada	27/10/2023
	Vencimiento	27/4/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	28	
Empresa	Transportes Santa Fe SA CI	
Interno	76	
Seguro	Vencimiento	28/2/2024
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	39
	Ramal	Chacarita - Barracas
Sentido de circulación	Vía	Avenida Santa Fe
	Desde	Avenida Raúl Scalabrini Ortiz
	Hacia	Julián Álvarez

Ubicación de daños	Anterior
Descripción de daños	Rotura de parabrisas, faros derechos y paragolpes

Vehículo 2 (cargas)		
	Dominio: UIF513	Tipo: Camioneta pick up
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	F-100	
Año	1992	
Tipo de caja	TCCE (caja cerrada)	
Configuración de ejes	1S-1S	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	130-090 Marmaq SA
	Resultado	Apto
	Realizada	06/5/2022
	Vencimiento	06/11/2022
RUTA	Estado	Vencida
	Validación	Dado de baja
	Clase de carga habilitada	Sin datos
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo y lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura de ópticas y de carrocería	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Electrodomésticos
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Aráoz
	Desde	Arenales
	Hacia	Güemes

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)

Número de empresa	2039
Fecha de inscripción	12/12/1996
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)

Certificado RUTA	7000271323096422
Fecha de inscripción	Anterior al 9/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)

Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Propia
-----------------------------	--

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
LiNTI	Vencimiento	A determinar	A determinar
	Categoría	<ul style="list-style-type: none"> • A1OL Urbano Suburbano-Oferta libre • A1TP Urbano Suburbano-Transporte Publico • A1TR Urbano Suburbano-Turismo • A2LD Interurbano Internacional de larga distancia • A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre • A2TR Interurbano Internacional de turismo 	A determinar
	Vencimiento	23/11/2024	No aplica

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
2	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Avenida Santa Fe: calzada única, doble sentido de circulación, con tres carriles en sentido hacia calle Julián Álvarez y dos en el opuesto. Calle Aráoz: único sentido de circulación, hacia calle Arenales
Geometría del tramo	Intersección tipo +
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	Sí
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	La mutua visión entre los sentidos de circulación involucrados se encontraba parcialmente obstruida por un puesto de diarios y un árbol.

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos 1 y 2. Fuente: JST, 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte
 - Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
 - Policía Comisaría 14
-

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
-

Información adicional

- Medios de prensa
-

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE