

Informe básico

Expediente: EX-2023-150879659- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 200. IB. Cargas. Choque. Luque. Córdoba

Resultados: 1 persona fallecida

Fecha y hora: 19 de diciembre de 2023 5:13 (UTC-3)

Vehículos: 1 semirremolque y 1 automóvil particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	200. IB. Cargas. Choque. Luque. Córdoba
Expediente	EX-2023-150879659- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	19/12/2023	Hora	5:13
Lugar	Avenida Américo Alladio		
Localidad, Partido	Luque		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-31.646168137946574, -63.33507001731914		

Notificación			
Fecha	19/12/2023	Hora	9:00
Fuente	Medio de prensa		

Reseña	Tipo de evento: Choque
<p>El suceso tuvo lugar el día 19/12/2023 a las 5:13, sobre la avenida Américo Alladio (RP 13) en cercanías a la intersección con calle Hermanas Navarro, en la localidad de Luque, departamento de Río Segundo, provincia de Córdoba. Por motivos que se encuentran bajo investigación, un automóvil particular (Vehículo 2) chocó con un semirremolque (Vehículo 1) que se encontraba estacionado junto a la banquina colindante con una propiedad privada. Como resultado, el conductor del automóvil falleció y hubo daños materiales en ambos vehículos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	0	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Municipal	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía de Río Segundo
Policía	Subcomisaría de Luque Policía Caminera de la provincia de Córdoba
Bomberos	Bomberos Voluntarios Villa del Rosario
Concesión vial	Camino de las Sierras

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: CJK879	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvética	
Modelo	P.C.3E	
Año	1998	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-045 Rafaela Revisión Técnica Vehicular SA
	Resultado	Apto
	Realizada	2/12/2021
	Vencimiento	2/6/2022
RUTA	Estado	Vencida
	Validación	21/12/2021
Ubicación de daños	Clase de carga habilitada	Carga masiva o granel
Descripción de daños	Anterior	
	Deformación de estructura y rotura de patas de apoyo hidráulicas	
Servicio	Ocasión de servicio	No
	Carga transportada	No aplica
Sentido de circulación	Vía	No aplica
	Desde	No aplica
	Hacia	No aplica

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Monovolumen
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos
Marca	Fiat

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Monovolumen	
Modelo	Spazio TR	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Avenida Américo Alladio
	Desde	Luque
	Hacia	Villa del Rosario
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Deformación de la estructura, rotura de vidrios, paragolpes, guardabarros, ópticas, faros y capó	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	7000271382183343
Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	24	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción		
Tipo de Licencia	Conductor 1	
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	
	Clase	
LiNTI	Vencimiento	No aplica
	Categoría	
	Vencimiento	

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	No
Material división física	No

Medio	
Condiciones de la calzada	Mojada
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Lluvia
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de ambos vehículos. Fuente: [LaVoz](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Policía Caminera de la provincia de Córdoba
- Consulta web CNRT
- Consulta web ANSV
- Diario web *La Voz*

Solicitud de información

- ANSV
- Fiscalía de Río Segundo

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE