

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA
1-20120102	Accidente	01/12/2020	12:30

LUGAR Y FECHA		
Lugar	Franklin D. Roosevelt, próximo a intersección con calle 3 de Febrero	
Localidad	Belgrano - CABA	
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
Coordenadas geográficas	Latitud	Longitud
	-34.554671	-58.456189

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Choque
<p>El ómnibus de pasajeros de la línea 114 – interno 1244, con dominio LAP 065, se encontraba circulando en servicio, y fuera de recorrido habitual, por la calle Franklin D. Roosevelt a la altura del 1900 (Belgrano – CABA). Al disponerse a atravesar por debajo del puente del tren Mitre, antes de la intersección con la calle 3 de Febrero, impactó la parte superior del ómnibus con el puente, logrando avanzar aproximadamente 3,5 m por debajo del mismo. Como consecuencia del accidente el conductor y otras 4 (cuatro) personas resultaron con lesiones y fueron transportadas por el servicio de emergencias para su atención en el hospital Pirovano.</p>		

VEHÍCULO		
Tipo de vehículo	Ómnibus Urbano Piso Bajo Mov. Red.	
Tipo de servicio	Transporte Público Urbano Jurisdicción Nacional, Suburbano Tipo 1.	
Dominio	LAP 065	
Año modelo	2012	
Marca carrocería	Sin confirmar	
Chasis	Marca	Sin confirmar
	Modelo	Sin confirmar
Cantidad de asientos	Sin confirmar	
Seguro	Compañía	Sin confirmar
	Póliza	Sin confirmar
	Vigencia	Sin confirmar
Empresa	Línea 114 S.A.	
Interno	1244	
Origen	Camino Presidente Juan Domingo Peron 5300. Villa Fiorito (PBA)	
Destino	Estación Belgrano C. Línea Mitre, ramal Tigre.	
RTO	Fecha	02/07/2020

	Vigencia	02/01/2021
	Certificado	Q-862728
Daños	Impacto frontal superior	

CONDUCTOR		
Sexo	Masculino	
Edad	Sin confirmar	
Nacionalidad	Argentino	
Licencia de porte	Tipo	Sin confirmar
	Clases	Sin confirmar
	Vencimiento	Sin confirmar
LiNTI - Categorías	Categorías	Sin confirmar
	Vencimiento	Sin confirmar

INFRAESTRUCTURA, ENTORNO Y AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	
Tipo	Calle
Trazado	Recta
Configuración de la vía	Intersección con puente ferroviario
Materia superficie de la vía	Asfalto
Estado de conservación la calzada	Bueno
Estado físico ambiental	Seco
División física de la vía	Puente a 2,5 m de altura
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Señalizado, hasta 2,5 m de alto
Señalización	Vertical
Semáforo	De advertencia – sin funcionamiento

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	0	0	1	0	1
Pasajeros	0	0	4	0	4
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	5	5

NOTIFICACIÓN			
Fecha	01/12/2020	Hora	12:30
Fuente	Prensa y redes sociales		
Organismo	JST		