

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210715-06	Accidente	15/07/2021	13:45

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Autopista Panamericana – Ramal Escobar (RN9) Km 71,600
Localidad	Campana
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.2002979,-58.9372094

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE	Colisión por alcance		
<p>El camión dominio FBL 653 con semirremolque dominio JBQ459 (vehículo N°1), circulaba por el carril derecho de la Autopista Panamericana – Ramal Escobar (Ruta Nacional n°9), en sentido desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Zárate, es decir sentido cardinal de Suroeste a Noreste. Sobre la misma vía, por el carril central circulaba el camión dominio AA793BT (vehículo n°2) y por el carril izquierdo circulaba el automóvil particular (vehículo n° 3).</p> <p>La colisión se produjo, cuando el vehículo n°1, por factores que se intentan establecer, realiza una maniobra de viraje hacia la izquierda atravesando todo el ancho de la calzada por la cual venia circulando, ocasionando la pérdida del dominio del rodado. A raíz de dicha maniobra el vehículo n°2 impacta con su sector frontal angular derecho en el sector lateral medio izquierdo del semirremolque del vehículo n°1 y el vehículo n°3 impacta con su sector frontal en el sector lateral izquierdo delantero del semirremolque (vehículo n° 1).</p> <p>Como posición final los tres vehículos arribaron a su punto de reposo sobre el cantero central de la vía que divide ambos sentidos de circulación y parte sobre la carpeta de rodamiento por la cual venían circulando.</p> <p>Como resultado del suceso 3 personas resultaron lesionadas y una tercera ilesa.</p>				

PERSONAS INVOLUCRADAS				
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	Total
Conductor	0	1	1	2
Pasajeros	0	0	0	0
Ocupantes	0	1	0	1
Otros	0	0	0	0
Total	0	0	2	3

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camión con semirremolque	1
Camión	1
Automóvil	1
Total	2

ORGANISMOS INTERVINIENTES	
Policía	Comisaría de Campana, Buenos Aires
Fiscalía	Unidad Fiscal Judicial n°2, Campana, Buenos Aires.
Concesionario vial	Autopistas del Sol

NOTIFICACIÓN			
Fecha	15/07/2021	Hora	13:45
Fuente	Centro de Control y Respuesta (CCR) – JST.		

VEHÍCULO N°1		
Unidad tractora	Dominio: FBL 653	
Tipo de vehículo	Camión	
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).	
Marca / Modelo:	VOLVO FH124604X2	
Tipo de caja	-	
Clase de carga:	Carga general (CMG CF CI CP)	
Año modelo	2005	
Configuración de ejes:	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	30/09/2020
	Fecha Vto:	30/09/2021
	Resultado:	Apto
	Estado:	Vigente
Carga transportada	Sin carga	
Daños	Sector lateral izquierdo	
Sentido de circulación:	Vía:	Autopista Panamericana – Ramal Escobar (RN9)
	Desde	Ciudad de Buenos Aires
	Hacia	Zárate

VEHÍCULO N°1		
Semirremolque	Dominio: JBQ459	
Tipo de vehículo	Semirremolque	
Denominación:	O4 remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg).	
Marca / Modelo:	HELVETICA S.R. 3E 1.2	
Tipo de caja	Caja frigorífica (TCCF)	
Clase de carga:	Carga general (CMG CF CI CP)	
Año modelo	2010	
Configuración de ejes:	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	08/07/2021
	Fecha Vto:	08/07/2022
	Resultado:	Apto
	Estado:	Vigente
Carga transportada	Sin carga	
Daños	Sector lateral izquierdo	
Sentido de circulación:	Vía:	Autopista Panamericana – Ramal Escobar (RN9)
	Desde	Ciudad de Buenos Aires
	Hacia	Zárate

VEHÍCULO N°2		
Camión	Dominio: AA793BT	
Tipo de vehículo	Camión	
Denominación:	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg), pero inferior o igual a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).	
Marca / Modelo:	MERCEDES BENZ ACCELO 815	
Tipo de caja	CAJA CERRADA ISOTERMICA C/ EQUIPO DE FRIO	
Clase de carga:	Carga general (CMG CF CP)	
Año modelo	2016	
Configuración de ejes:	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	15/09/2020
	Fecha Vto:	15/09/2021
	Resultado:	Apto
	Estado:	Vigente
Carga transportada	Sin carga	
Daños	Sector angular delantero derecho	
Sentido de circulación:	Vía:	Autopista Panamericana – Ramal Escobar (RN9)
	Desde	Ciudad de Buenos Aires
	Hacia	Zárate

VEHÍCULO N°3		
Tipo de vehículo	Automóvil	
Denominación:	Hatchback 5 puertas	
Marca / Modelo:	Fiat Uno	
Uso	Particular	
Daños	Toda la estructura	
Sentido de circulación:		
Vía:	Autopista Panamericana – Ramal Escobar (RN9)	
Desde	Ciudad de Buenos Aires	
Hacia	Zárate	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: lesionado
Sexo	Masculino	
Edad	53 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	A determinar
	Estado	A determinar

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	32 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	A determinar
	Estado	A determinar

ACOMPañANTE VEHÍCULO N° 2		Estado: lesionado
Sexo	Masculino	
Edad	24 años	

CONDUCTORA DEL VEHÍCULO N° 3		Estado: lesionada
Sexo	Femenino	
Edad	53 años	
Nacionalidad	Argentina	

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Sí
Material división física	Cantero central pasto y barreras de contención
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Bueno
Restricción de tránsito	-
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	-



OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
Se solicita información:
<ul style="list-style-type: none"> ● Comisión Nacional de Regulación del Transporte ● Agencia Nacional de Seguridad Vial