



INFORME BASICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EE-2021-84639411-- APN-JST#MTR	08/09/2021	14:00	17:00
LUGAR Y FECHA			
Provincia	Buenos Aires		
Localidad/Barrio	Villa Rosa, Pilar		
Calle y altura/intersección	Paso a Nivel (P.A.N.) Ruta 25 Progresiva km 51/434 Línea Belgrano Norte		
Coordenadas geográficas	34°25'08.0"S 58°52'00.4"W		

Reseña:	Colisión entre formación ferroviaria con vehículo tractivo que se encontraba trasponiendo el PAN.
En el PAN ubicado en la Ruta Provincial 25 (altura Villa Rosa, Pilar), se produjo una colisión entre el tren de pasajeros de la operadora Ferrovías S.A.C. y un camión marca IVECO con semirremolque (vacío). Ambos vehículos presentaron daños estructurales. El conductor del camión y el acompañante resultaron lesionados.	

VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción	Diesel - eléctrico
Tipo de Material rodante	Locomotora
Tipo de Servicio/ N° de servicio	Pasajeros / 3073
Marca y modelo:	General Motors G-22 CU (Trocha 1000 mm)
N° serie:	701
Coches-vagones /cantidad:	Coches / 6 (seis)



Origen – Destino:	Retiro – Villa Rosa
Operador:	Ferrovías S.A.C.
Servicio tipo:	Pasajeros
Daños:	Leves

VEHÍCULO - AUTOMOTOR

Tipo de vehículo	Camión Iveco
Dominio:	AE 818 TJ
Carrocería:	Iveco
Chasis:	Iveco
Servicio tipo:	Transporte de cargas
Año modelo	490 S44T AT
Cantidad de asientos	2 (Dos)
Operador	Razón Social: Soutullo Renzo Edgardo
Interno	-
Seguro	En proceso de investigación
Revisión Técnica Obligatoria	No posee RTO dado su antigüedad.
Daños	Daños estructurales en la cabina del conductor, sector frontal y laterales

VEHÍCULO - AUTOMOTOR

Tipo de vehículo	Semiacoplado
Dominio	AD 171 AU
Servicio tipo	Transporte de cargas



Marca	Gomatro
Modelo	SE
Año	En proceso de investigación
Cantidad de asientos	-
Operador	Razón Social: Soutullo Renzo Edgardo
Interno	-
Seguro	En proceso de investigación
Revisión Técnica Obligatoria	Vigente. Fecha de vencimiento: 20/10/21
Daños	Leves en ambos laterales

PERSONAS INVOLUCRADAS - TREN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	2	2
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

PERSONAS INVOLUCRADAS - Camión					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	1	0	0	1
Total	0	2	0	0	2

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Paso a nivel
Configuración	Barreras Automáticas



Material superficie	Asfalto
Luminosidad	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Estado meteorológico	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Visibilidad	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Señalización	Activa y pasiva
Semáforo	En proceso de investigación

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO





NOTIFICACIÓN			
Fecha	08/09/2021	Hora	14:19 hora local
Fuente	Whatsapp (notificación Belgrano Norte)		
Organismo	No aplica.		

LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO			
Fecha	08/09/2021	Hora	16:36 hora local

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS			
Sin observaciones.			