JIAAC INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD AÉREA

INFORME BASICO

Fecha Publicación: 06/08/2019

País del suceso: Argen	ntina		
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	01/08/2019	Fecha UTC:	01/08/2019
Hora local:	16.15	Hora UTC:	19.15
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Las Garcitas (Provincia de Chaco)		
Ubicación:	26° 37' 17" S - 59° 48' 21" W		
Elevación (ft):	275		
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:

Durante un vuelo de traslado la aeronave experimentó una colisión con ave en la zona izquierda del parabrisas. Debido a esto el piloto debió realizar un aterrizaje de emergencia por precaución.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				5		5
Total				5		5

Aeronave No 1:



Tipo de aeronave:	Helicóptero		
Fabricante:	Bell		
Modelo:	407	S/N:	
Operador:	Dirección Provincial de Aeronáutica Chaco		
Propietario:	Dirección Provincial de Aeronáutica Chaco		
Matrícula:	LQ-ZPR		
Licencia de piloto al mando:	PCH		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Menor -		

^{*} La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:		
Mercancías peligrosas:		
Fase de vuelo:	Ruta	
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Otro	
Alcance de operación:	Nacional	
Lugar de origen:	Tres Isletas (Provincia de Chaco)	
Lugar de destino:	Aeropuerto Gral. San Martín - Resistencia (Provincia de Chaco)	

^{*} La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.