



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA
EX-2022- 08713175-APN- JST#MTR	B/A ZELANDIA (MAT. 0382)	27/01/2022	23:04 <sup>1</sup>

LUGAR Y FECHA			
Lugar	Km 258 Río Paraná Margen Izquie	erda.	
Altura Localidad	Proximidades Isla San Pedro		
Provincia	Entre Ríos		
Coordenadas geográficas <sup>2</sup>	Latitud	Longitud	
	33° 38′ 18.17" S	059°29′28.05" O	

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Accidente.
		Abordaje.

El 27 de enero de 2022 alrededor de las 23:04 el B/A Zelandia (Mat. 0382) se encontraba fondeado en el km 258 del Río Paraná, margen izquierda, cuando tuvo un abordaje con el B/M Kmarin Melbourne (IMO 9737369) el cual navegaba en sentido aguas abajo.

A causa del suceso no se reportaron lesionados en ninguno de los dos buques involucrados.

VEHÍCULO 1		
Tipo de vehículo	Buque motor.	
Tipo de servicio	Arenero	
Propietario	Blinki S.A.	
Bandera	Argentina	
Casco	Acero.	
	Nombre	ZELANDIA
Identificación	Matrícula	0382
	N° OMI	N/A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Las horas corresponden a la hora oficial argentina (HOA) equivalente a UTC-3.

INFORME BÁSICO 1

\_





	MMSI	701006355
	Señal Distintiva	LW4615
	Eslora	65,80 m.
Dimensiones	Manga	12,35 m.
	Puntal	3,44 m.
Puerto de Zarpada	Dock Sud	
Puerto de Destino	Km 365 Río Paraná y escalas	
Puerto de Asiento	Dock Sud	
Estado de Navegación	Ríos interiores.	
Daños	Deformaciones del casco, banda de babor.	

VEHÍCULO 2		
Tipo de vehículo	Buque Motor	
Tipo de servicio	Granelero	
Propietario	Kmarin Ocean Services Corporation (KOSCO)	
Bandera	Panamá	
Material del Casco	Acero.	
	Nombre	KMARIN MELBOURNE
	N° OMI	9737369
Identificación	MMSI	374185000
	Señal Distintiva	3ETS9
Tonelaje de Arqueo Bruto	36.518	
	Eslora	194,75 m.
Dimensiones	Manga	32,25 m.
	Calado	8,30 m.
	Puntal	18,50 m.
Puerto de Zarpada	Puerto Rosario	
Puerto de Destino	Ingeniero White -Bahía Blanca-	

INFORME BÁSICO 2





Puerto de Asiento	Panamá.
Estado de Navegación	Navegando aguas abajo. Río interior.
Daños	Deformación del casco, amura de babor.

MEDIO AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE		
Tipo de navegación al momento del suceso	Navegación por Canales. Ríos Interiores.	
Solera para 10 m. de profundidad.	110 m.	
Viento	Fuerza: 2 (Escala Beaufort) Dirección: Oeste.	
Visibilidad	Buena.	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA			
Fecha	28/01/2022	Hora	06:49
Fuente	Llamado telefónico.		
Organismo	N/A.		

## **OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS**

La información vertida en este informe no representa ningún análisis ni conclusión por parte de la JST, la misma fue extraída de la información recabada hasta el momento sobre el hecho.

INFORME BÁSICO



## República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas

## Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico

BT /	
Núm	oro.
Tium	

Referencia: Informe Básico - B/A Zelandia (Mat.0382)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.