



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-07177880- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	19/01/2022	Hora	02:30
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 688		
Localidad	Ciudad de Córdoba		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	31°30'23.0"S 64°00'25.3"W		

Notificación			
Fecha	20/01/2022	Hora	14:00
Fuente	Sede Córdoba		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
<p>El día miércoles 19 de enero de 2022, a las 2:30 aproximadamente, un camión con semirremolque transitaba por la Autopista Córdoba-Rosario de la Ruta Nacional 9. Cerca del kilómetro 688, y por causas que se buscar determinar, el camión salió de la calzada hacia su derecha y se produjo un vuelco en tonel. Como resultado del accidente, se produjeron daños en la unidad tractora y en el semirremolque con esparcimiento de la carga.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	0	1	0	1
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Camión con semirremolque	Transporte de carga	Interjurisdiccional	1
Total			1



Organismos intervinientes	
Fiscalía	No
Policía	Policía Caminera
Bomberos	No
Ambulancia	No
Concesión vial	Camino de las sierras
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	No

Camión	Dominio: HHF262	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
Marca	HERMANN	
Modelo	450E33T	
Año	2008	
Tipo de caja	No aplica	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	24/11/2021
	Vencimiento	24/11/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/08/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Daños	En la parte frontal media y baja	
Dominio: NVP628		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4 Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	HERMANN	
Modelo	S.BV.3E.67	
Año	2014	
Tipo de caja	Abierta	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	06/02/2021
	Vencimiento	06/02/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	13-05-2021
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Daños	Parte superior y laterales de la caja	



Servicio		
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Bebidas gaseosas sin alcohol
	Origen	Córdoba
	Destino	Rosario, Santa Fe
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Córdoba
	Hacia	Villa María

Empresa operadora del servicio del camión con semirremolque	
Certificado	A097912
Fecha de inscripción	15/02/2013
Tipo de transportista	Empresa de Carga
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Camión	Masculino	43	Ileso	Cargas generales	Habilitado

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto y tierra
Luminosidad	Nocturna con luz artificial
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Vertical y horizontal
Semáforo	No aplica
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Fotografía del frente y parte de los daños del camión partícipe del suceso. Fuente: JST, 2022.

Fotografías del suceso



Figura 2. Fotografía de los daños y carga esparcida del semirremolque partícipe del suceso. Fuente: JST, 2022.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas



- Sistema LiNTI de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Solicitud de información

- Licencias del chofer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)