



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-15965195-APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	10/2/2022	Hora	10:55
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 70		
Localidad, Partido	Campana		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.209221, -58.930867		

Notificación			
Fecha	10/2/2022	Hora	11:53
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El jueves 10 de febrero de 2022 siendo aproximadamente las 10:55 en el kilómetro 70,6 de la autopista Ruta Nacional 9, sobre el sentido de circulación hacia la ciudad de Rosario, un camión tractor con semirremolque (Vehículo 1) sin carga de una empresa de grúas, despistó cruzando el cantero central e invadió la mano de circulación contraria, donde impactó contra otro camión con semirremolque (Vehículo 2) que circulaba en sentido opuesto, hacia CABA, trasladando un contenedor con carga de cerveza. Como resultado, ambos conductores resultaron heridos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	2	0	0	2
Pasajero	A determinar				A determinar
Otros	A determinar				A determinar
Total	A determinar				

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	A determinar	1
Vehículo 2	Cargas	A determinar	1
Total			2



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 Campana
Fuerzas	Policía de la provincia de Buenos Aires, seccional Campana
	Gendarmería Nacional Argentina
Bomberos	Local
Ambulancia	Local
Concesión vial	Autopistas del Sol SA
Morgue	No
Grúas	Sí

Vehículo 1	Dominio: PMR220	Tipo: Tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	Iveco	
Modelo	450E33T	
Año	2016	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	10/12/2021
	Vencimiento	10/12/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	24/11/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Daños	Total, mayor afectación en sector anterior.	
Dominio: OIM691		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a 10.000 kg	
Marca	Petinari	
Modelo	Semirremolque baranda	
Año	2014	
Tipo de caja	Caja abierta / porta contenedor	
Configuración de ejes	3D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	09/09/2021
	Vencimiento	09/09/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	12/10/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Daños	A determinar	



Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	No
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	CABA
	Hacia	Rosario

Vehículo 2	Dominio: BGU367	Tipo: Tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	BM386 versión 1620	
Año	1997	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	10/11/2021
	Vencimiento	10/05/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	10/09/2020
	Clase de carga habilitada	Carga general
Daños	Total	
	Dominio: AWH359	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a 10.000 kg	
Marca	Lambert	
Modelo	CHDT SM/2EPJ	
Año	1996	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	02/12/2021
	Vencimiento	02/06/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	20/12/2019
	Clase de carga habilitada	Carga general
Daños	A determinar	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí



	Carga transportada	Contenedor – Cerveza
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Rosario
	Hacia	CABA

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Certificado	367459
Fecha de inscripción	Anterior a 09/2012
Tipo de transportista	Empresa de Transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Fraccionada

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2	
Certificado	A334315
Fecha de inscripción	11/09/2015
Tipo de transportista	Empresa de Transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Internacional

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	39	Lesionado	Cargas generales	Vigente
Vehículo 2	M	38	Lesionado	A determinar	A determinar

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Recta con 3 carriles por sentido de circulación
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Horario diurno
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No
Observaciones	Barreras de contención tipo <i>flex beam</i>



Fotografías del suceso



Figura 1. Dos fotografías del lugar del suceso y vehículos involucrados. Fuente: [La Auténtica Defensa](#), 2022.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Fiscalía UFIJ 2 Campana
- Policía Seccional Campana
- Autopistas del Sol SA
- Bases de datos:
 - Comisión Nacional de Regulación del Transporte
 - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
 - Registro Único del Transporte Automotor
 - Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

En proceso.