



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-41069163-APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	25/4/2022	Hora	13:00
Lugar	Ruta Nacional 9, ramal Escobar		
Localidad, Partido	Ciudad de Garín, partido de Escobar		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.405423, -58.732189		

Notificación			
Fecha	25/4/22	Hora	15:05
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El lunes 25 de abril de 2022, aproximadamente a las 13:00, en el kilómetro 40 de la autopista Ruta Nacional 9, en la localidad de Garín, Provincia de Buenos Aires, sobre el sentido de circulación sudeste-noroeste desde CABA hacia Campana, un camión tractor (Vehículo 1) derrapó desde el sector derecho hacia el izquierdo de la vía, por causas que se encuentran bajo investigación, e impactó a un camión con semirremolque (Vehículo 2) que transitaba a su izquierda, por la misma mano de circulación. Las dos unidades concluyeron su desplazamiento en la zona del cantero central y adyacencias (ver Figura 1). Producto del suceso, el conductor del Vehículo 1 resultó fallecido y el conductor del Vehículo 2, lesionado. Se registraron daños materiales en los vehículos involucrados y en la infraestructura del cantero central (barreras de contención, alambrado y columna de alumbrado).</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	1	1	0	0	2
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	1	0	0	2



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	A determinar	A determinar	1
Vehículo 2	A determinar	A determinar	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Ayudantía Fiscal Garín, UFIJ 5 Escobar, Departamento Judicial Zárate - Campana
Fuerzas de seguridad	Comisaría Escobar 3° Garín
	Policía Científica
	Gendarmería Nacional Argentina
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Garín
Ambulancia	SAME y privada
Concesión vial	Autopistas del Sol
Morgue	Sí
Municipalidad/Grúas	A determinar
Otros	Defensa Civil

Vehículo 1	Dominio: JRL643	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	Volkswagen	
Modelo	17.250 E	
Año	2011	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	16/04/2022
	Vencimiento	16/08/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	8/4/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar



Sentido de circulación	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	CABA
	Hacia	Campana

Vehículo 2	Dominio: AE903GT	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	Scania	
Modelo	G450 A6X2	
Año	2021	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	El vehículo AE903GT no tiene históricos de revisiones
	Realizada	
	Vencimiento	
	Estado	
RUTA	Validación	23/9/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	
	Dominio: AC158IH	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a 10.000 kg	
Marca	Sola y Brusa	
Modelo	Barandas volcables	
Año	2018	
Tipo de caja	Caja cerrada	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	04/01/2022
	Vencimiento	04/01/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	4/2/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	



Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	CABA
	Hacia	Campana

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1

Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Empresa de Transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Fraccionada Transporte de Carga Masiva o Granel

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2

Fecha de inscripción	14/01/2016
Tipo de transportista	Empresa de Transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel Transporte de Carga Propia Transporte de Carga Peligrosa Transporte de Carga Fraccionada Transporte de Carga Internacional Transporte de Tráficos Especiales

Conductores involucrados

Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	A determinar	Fallecido
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	M	A determinar	Lesionado

Habilitaciones Conductor 1

Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LINTI	Categoría	Cargas Generales
	Vencimiento	21/2/2023



Habilitaciones Conductor 2		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LINTI	Categoría	Cargas Generales
	Vencimiento	19/10/2022

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Doble calzada. Tramo recto con 3 carriles por sentido de circulación. Rampa de incorporación a autopista en mano de circulación hacia Campana.
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Estado meteorológico	Parcialmente nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No
Observaciones	Cantero central con alambrado medial, barreras de contención lateral semirrígidas metálicas y postes de alumbrado.

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos en el lugar del suceso.
Fuente: [Escobar a Diario](#), 2022.



Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Ayudantía Fiscal Garín, UFIJ 5 Escobar, Departamento Judicial Zárate - Campana.
- Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comisaría Escobar 3° Garín.
- Autopistas del Sol.
- Bomberos Voluntarios de Garín.
- Bases de datos:
 - Comisión Nacional de Regulación del Transporte
 - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
 - Registro Único del Transporte Automotor
 - Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

- En proceso