



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
111696258/21	Intervención	16/11/21	11:05

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Aeropuerto Internacional San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W
Elevación / Altitud / FL	3 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo local de comprobación, cuando la aeronave tenía 2000 pies posterior al despegue, se produjo una descompensación de los parámetros del motor #2. La tripulación lo detuvo por precaución y procedió al aterrizaje en la pista de San Fernando. No se produjo daños ni lesiones.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA		LV-BGH
Tipo	Avión	Marca	Fairchild	Modelo	SA227AC	
Nº Serie		PMD	2251 – 5700 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	FASE DE VUELO			Ascenso Inicial	
Lugar de Salida	Aeropuerto San Fernando			Código	SADF
Lugar de Destino	Aeropuerto San Fernando			Código	SADF
Duración Vuelo	00:20	Nº Vuelo	N/A	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – De Prueba				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2