



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
105099341	ACCIDENTE	31/10/2021	21:00

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Ruta Provincial Nro 2, km 46 zona Itacaruaré San Javier							
Provincia	MISIONES							
Coordenadas geográficas	27°	53'	0"	S	55°	8'	10"	W
Elevación / Altitud / FL	393 FT							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
En fase de aproximación no visualizo cables y al tratar de esquivarlos, pierdo el control e impacta con el ala derecha a un cartel de señalamiento.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-X120	
Tipo	Ultraliviano	Marca	Brisa	Modelo	BI-PLAZA
Nº Serie	001	PMD	0-2250 KG	Daños	IMPORTANCIA
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO				
Lugar de Salida	CAMPO NO PREPARADO			Código	
Lugar de Destino	CAMPO NO PREPARADO			Código	
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	AVIACION GENERAL - PLACER				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1