



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
105094269	ACCIDENTE	23/10/2021	11:15

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Autopista Perito Moreno (AU6) Peaje Parque Avellaneda							
Provincia	BUENOS AIRES							
Coordenadas geográficas	34°	38'	50"	S	58°	28'	42"	W
Elevación / Altitud / FL	65 FT							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	FUEL	2
Un helicóptero que realizaba un servicio de evacuación médica para el SAME, aterrizó delante del peaje Parque Avellaneda de la Autopista Perito Moreno de CABA. Mientras las palas del rotor principal todavía estaban girando con el helicóptero estático en el suelo, estas fueron impactadas por un camión.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA	LV-CVE	
Tipo	HELICOPTERO	Marca	EUROCOPTER	Modelo	BO 105 - S	
Nº Serie	S 556	PMD	2251-5700 KG	Daños	IMPORTANCIA	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	FASE DE VUELO		
Lugar de Salida	ELIPUERTO BAIREs MADERO		Código HBM
Lugar de Destino	HOSPITAL FRANCISCO SANTOJJANI		Código
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	MET VMC
Tipo de Operación	TRABAJO AEREO SANITARIO		

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	1	2
Total	1	0	1	2