



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
94209769/21	ACCIDENTE	04/10/2021	10:00

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Zona Rural en las proximidades del El Faro							
Provincia	BUENOS AIRES							
Coordenadas geográficas	38°	47'	37"	S	60°	58'	15"	W
Elevación / Altitud / FL	90 M							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-1	2
En el marco de una operación de Aero aplicación. Mientras la aeronave se dirigía hacia la zona de aplicación, esta pierde altitud de modo tal que toma contacto con el terreno.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BXR	
Tipo	AVIÓN	Marca	PIPER	Modelo	PA-A-25-235
Nº Serie	25-7556150	PMD	0-2250 KG	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			
Lugar de Salida	AERÓDROMO DORREGO		Código	DOR
Lugar de Destino	AERÓDROMO DORREGO		Código	DOR
Duración Vuelo		Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	TRABAJO AEREO			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1