



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-68068918- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	28/6/2022	Hora	15:45
Lugar	Colectora Av. Gral. Paz, mano hacia el Río de la Plata y Av. Del Libertador		
Localidad, Partido	Núñez		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.3209, -58.2802		

Notificación			
Fecha	28/6/2022	Hora	16:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El suceso ocurrió el martes 28 de junio de 2022 a las 15:45, aproximadamente, en la colectora de tránsito pesado de la Avenida Gral. Paz, mano hacia el Río de la Plata a la altura de la intersección con la Avenida del Libertador, barrio de Núñez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por motivos que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión por alcance entre dos camiones con semirremolque. Como resultado del suceso, se registraron daños materiales en ambos rodados y un conductor resultó lesionado.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	1	0	2
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	1	0	2



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Interjurisdiccional	1
Vehículo 2	A determinar	A determinar	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal Norte
Policía	Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Comisaría 13 B. Policía Científica
Bomberos	No
Ambulancia	Sistema de Atención Médica de Emergencias
Concesión vial	Sí
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúa	Concesión Vial
Otros	No

Vehículo 1	Dominio: AB653YW	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Cargo 1723	
Año	2017	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	21/09/2021
	Vencimiento	21/09/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	25/08/2021
	Clase de carga habilitada	Carga Peligrosa. Carga de Tráficos Especiales. Carga Fraccionada. Carga Propia. Carga Masiva o a Granel. Carga Individual
Ubicación de daños	Lateral izquierdo y derecho	
Descripción de daños	Rotura de guardabarros traseros de ambos laterales y rotura de rueda dual trasera izquierda	
	Dominio: AC433GC	Tipo: Semirremolque



Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvetica	
Modelo	SR 3E 1.2	
Año	2007	
Tipo de caja	Caja abierta portacontenedor	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	08/03/2022
	Vencimiento	08/03/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	27/01/2022
	Clase de carga habilitada	Carga Peligrosa. Carga de Tráficos Especiales. Carga Fraccionada. Carga Propia. Carga Masiva o a Granel. Carga Individual
Ubicación de daños	Lateral izquierdo y derecho	
Descripción de daños	Rotura de eje elevado y corte en cubiertas	
Servicio	Ocasión de servicio	No
	Carga transportada	Sin carga
	Origen	Campana
	Destino	Dock Sud
Sentido de circulación	Vía	Avenida Gral. Paz, colectoras tránsito pesado
	Desde	Riachuelo
	Hacia	Río de la Plata

Vehículo 2	Dominio: A determinar	Tipo: Camión tractor
Categoría	A determinar	
Marca	Ford	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
	Validación	A determinar



RUTA	Clase de carga habilitada	A determinar
Ubicación de daños	Frente y laterales	
Descripción de daños	Daños en toda la estructura	
Dominio: AID047		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Marck	
Modelo	1979	
Año	1980	
Tipo de caja	Abierta Porta Contenedor	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	21/05/2022
	Vencimiento	21/11/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	31/05/2022
	Clase de carga habilitada	Carga Fraccionada. Carga Propia. Carga Masiva o a Granel. Carga Individual
Ubicación de daños	Lateral derecho, sector anterior.	
Descripción de daños	Roturas	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Alimentos
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Avenida Gral. Paz, colectoras tránsito pesado
	Desde	Riachuelo
	Hacia	Río de la Plata

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1

Número de empresa	225390
Fecha de inscripción	06/01/2015
Clase y modalidad	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa
Jurisdicción	Interjurisdiccional



Empresa operadora del servicio del Vehículo 2	
Número de empresa	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	A determinar
Jurisdicción	A determinar

Conductores involucrados					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	A determinar	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	M	A determinar	Lesionado

Habilitaciones Conductor 1		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LINTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar
Habilitaciones Conductor 2		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LINTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar

Medio	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Luminosidad	Buena



Iluminación artificial	Sí
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Imágenes momentos posteriores al accidente con las posiciones finales de los vehículos involucrados. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Medios de comunicación
- Bases de datos:
 - Comisión Nacional de Regulación del Transporte
 - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
 - Registro Único del Transporte Automotor
 - Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

- En proceso