



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	114. Cargas, colisión múltiple, Las Flores, Buenos Aires
Expediente	EX-2022-77792856- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	25/07/2022	Hora	19:15
Lugar	RN 3, kilómetro 211		
Localidad, Partido	Las Flores		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-36.181076, -59.252176		

Notificación			
Fecha	25/07/2022	Hora	21:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Choque múltiple
<p>El suceso ocurrió el lunes 25 de julio de 2022 a las 19:15 en el kilómetro 211 de la Ruta Nacional 3, partido de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Por motivos que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión múltiple entre cuatro camiones de carga. La colisión se produjo cuando el Vehículo 1, que circulaba en sentido hacia la localidad de Olavarría, pasando el kilómetro 211 se desvió de su carril de circulación e ingresó en el carril por el que otros tres camiones transitaban desde la localidad de Olavarría hacia Las Flores. Producto de esta maniobra, se produjo la colisión entre los cuatro rodados. Como resultado del suceso, se registraron daños materiales en los rodados y de las seis personas involucradas, una falleció en el lugar, otras dos resultaron lesionadas y el las demás resultaron ilesas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	1	2	0	4
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	1	1	0	2



Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	2	3	0	6

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	A determinar	1
Vehículo 2	Cargas	A determinar	1
Vehículo 3	Cargas	A determinar	1
Vehículo 4	Cargas	A determinar	1
Total			4

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Ayudantía Fiscal de Las Flores
Policía	Policía seguridad comunal Las Flores
	Policía científica Las Flores
Bomberos	Bomberos voluntarios Las Flores
Ambulancia	A determinar
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	A determinar
Municipalidad	A determinar
Grúas	A determinar

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: PMB457	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G410 A	
Año	2016	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	S1 - D1	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	08/11/2021
	Vencimiento	08/11/2022
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	A determinar
Ubicación de daños	Clase de carga habilitada	Carga general
	Anterior	



Descripción de daños	Daños totales en cabina de unidad tractora	
Dominio: MYV318	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Cormetal	
Modelo	S-2-13500-CH29J21	
Año	2013	
Tipo de caja	Caja abierta volcadora	
Configuración de ejes	S1 - D1 - D2	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	23/08/2021
	Vencimiento	23/08/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	A determinar	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN 3
	Desde	CABA
	Hacia	Azul

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: MQC889	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	170 E22	
Año	2013	
Tipo de caja	Caja cerrada (furgón)	
Configuración de ejes	S1 - D1	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	17/11/2021
	Vencimiento	17/11/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	Carga general



Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Leve roce en espejo retrovisor	
Dominio: JOI196		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Hermann	
Modelo	S VT 2E 82	
Año	2011	
Tipo de caja	Batea volcable	
Configuración de ejes	S1 - D2	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	16/03/2022
	Vencimiento	16/03/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daño en llanta y neumático de eje trasero	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN 3
	Desde	Azul
	Hacia	CABA

Vehículo 3 (cargas)	Dominio: PFH088	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	17 250E	
Año	2015	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	S1 - D1	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	26/02/2021
	Vencimiento	26/02/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	A determinar



	Clase de carga habilitada	A determinar
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños en carrocería y desprendimiento de eje trasero	
Dominio: GTE978		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Bonano	
Modelo	SC	
Año	2007	
Tipo de caja	Sider	
Configuración de ejes	S1 - D1	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	13/10/2021
	Vencimiento	13/10/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños en la carrocería	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN 3
	Desde	Azul
	Hacia	CABA

Vehículo 4 (cargas)	Dominio: JJK403	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	LS 1634	
Año	2010	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	S1 - D1	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	05/10/2020
	Vencimiento	05/10/2021



	Estado	Vencida
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daño de carrocería en excéntrico anterior derecho	
Dominio: AB847RN		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Salto	
Modelo	AC CH	
Año	2017	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	S1 - D1 - D2	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	05/10/2020
	Vencimiento	05/10/2021
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Daños en la carrocería	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN 3
	Desde	Azul
	Hacia	CABA

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA	A410125
Fecha de inscripción	26-05-2016
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)

Certificado RUTA	B105959
Fecha de inscripción	08-09-2021



Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Documento Universal de Transporte	
Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Cargas)	
Certificado RUTA	A419673
Fecha de inscripción	25-02-2016
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 4 (Cargas)	
Certificado RUTA	A155436
Fecha de inscripción	09-05-2014
Tipo de transportista	Fletero
Categoría del transportista	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	24	Fallecido
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	48	Ileso
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	52	Lesionado
Conductor 4	Vehículo 4	Conducción efectiva	Varón	32	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



LiNTI	Categoría	Cargas generales	Cargas generales
	Vencimiento	10/09/2023	17/02/2023
Tipo de Licencia		Conductor 3	Conductor 4
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales	Licencia inexistente o inhabilitada
	Vencimiento	26/04/2023	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 3	Acompañante	Con lesiones
1	Vehículo 4	Acompañante	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Una mano por carril
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Húmeda
Luminosidad	Atardecer
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	Por niebla o neblina
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Imagen de los daños del Vehículo 1. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Corredores Viales SA