

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	120. IB. Cargas, colisión múltiple, Av. La Voz Del Interior 6800, Córdoba
Expediente	EX-2022-90413431- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	26/8/2022	Hora	12:00
Lugar	Av. La Voz Del Interior 6800		
Localidad, Partido	Ciudad de Córdoba		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-31.337774054044683, -64.20780607302298		

Notificación			
Fecha	26/08/2022	Hora	13:30
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Choque múltiple
<p>El suceso ocurrió el 26/8/2022 aproximadamente a las 12:00 en la avenida La Voz Del Interior al 6800, en la provincia de Córdoba. Teniendo en cuenta el registro fílmico, obreros de la zona realizaron un corte total de la avenida, el cual ocasionó la detención de los vehículos. Por razones que se desconocen, un vehículo de transporte de cargas impactó de manera posterior con una grúa, provocando el impacto con un total de 12 vehículos que se encontraban detenidos sobre la vía. Como resultado, hubo una persona lesionada y varios daños materiales.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	13	0	14
Pasajero/a	0	0	1	0	1
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	15



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	A determinar	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaría de barrio Los Boulevares
Bomberos	A determinar
Ambulancia	A determinar
Concesión vial	Camino de las Sierras
Morgue	No aplica
Municipalidad	Municipalidad de la Provincia de Córdoba
Grúas	No

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: EIN709	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Cargo 1722	
Año	2004	
Tipo de caja	TTR (Tractor)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	Monte de Robles SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	18/3/2021
	Vencimiento	18/3/2022
RUTA	Estado	Vencida
	Validación	11/9/2020
	Clase de carga habilitada	Sustancias Peligrosas
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Cabina, paragolpes, guardabarros, parabrisas	
Dominio: NYW168		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Comertal	
Modelo	33-S-2-13500-CH29B21	



Año	2014	
Tipo de caja	TCV (Caja volcadora)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	Monte de Robles SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	17/1/2020
	Vencimiento	17/1/2021
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	Anterior a 9/2012
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	No aplica	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Piedras
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: AE158NZ	Tipo: Grúa móvil
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	Daily 70C17 Paso 4350	
Año	2020	
Tipo de caja	PVHCI (Porta vehículos con izaje)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	Monte de Robles SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	27/1/2022
	Vencimiento	27/1/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	18/3/2020
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Paragolpes, guardabarros, parabrisas, ópticas, plancha	



Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Automóvil particular
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro

Vehículo 3 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	Duster	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Paragolpes, ópticas, guardabarros	

Vehículo 4 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Fiat	
Modelo	Uno	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Paragolpes, ópticas, guardabarros	

Vehículo 5 (particular)	Tipo: Camioneta pick up	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento	



	del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Toyota	
Modelo	Hilux	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Paragolpes, ópticas, guardabarros, caja	

Vehículo 6 (particular)	Tipo: 4x4	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	EcoSport	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Paragolpes, ópticas, puerta delantera izquierda	

Vehículo 7 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	Stepway	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Paragolpes, ópticas, baúl, puertas	

Vehículo 8 (particular)	Tipo: Sedán	
--------------------------------	--------------------	--



Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Chevrolet	
Modelo	Onix	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Paragolpes, ópticas, baúl	

Vehículo 9 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	Koleos	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Paragolpes	

Vehículo 10 (particular)	Tipo: Camioneta pick up	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Nissan	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Paragolpes, caja, guardabarros, neumático, ópticas	



Vehículo 11 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Toyota	
Modelo	Etios	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Paragolpes delantero, ópticas, capot, guardabarros, tapa de baúl	

Vehículo 12 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Fiat	
Modelo	Chronos	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Paragolpes, ópticas, capot, guardabarros, tapa de baúl	

Vehículo 13 (particular)	Tipo: Furgoneta	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Fiat	
Modelo	Fiorino	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro



Ubicación de daños	Anterior y posterior
Descripción de daños	Guardabarros, tapa de baúl, panel lateral

Vehículo 14 (particular)	Tipo: Furgoneta	
Categoría	N2: Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a las 3,5 ton. métricas pero que no exceda las 12 ton. métricas.	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	Sprinter Furgon 515	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. La Voz Del Interior
	Desde	Aeropuerto
	Hacia	Centro
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Paragolpes trasero, ópticas, paragolpes delantero, guardabarros	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A-935966
Fecha de inscripción	11/09/2020
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	24	Lesionado
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	32	lleso

Habilitaciones del personal de conducción¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Habilitaciones del personal de conducción¹			
LiNTI	Categoría	No cuenta con la licencia nacional de conducir transporte interjurisdiccional	Cargas generales
	Vencimiento	No aplica	9/02/2023

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Recta
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	Sin funcionamiento
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	Sobre la calzada
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Sí
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Salida de propiedad privada

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de los vehículos 1 y 2. Fuente: JST, 2022

Fotografías del suceso



Figura 2. Posición final del Vehículo 2. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Web de consulta de RTO 2014
- Web de consulta de Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

- Fiscalía General de la Provincia de Córdoba