

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	130. Pasajeros y cargas, colisión, Mataderos, CABA
Expediente	EX-2022-112266421- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	19/10/2022	Hora	08:00
Lugar	Intersección calles Monte y Albariños		
Localidad, Partido	Mataderos		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.65909, -58.48538		

Notificación			
Fecha	19/10/2022	Hora	08:40
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontolateral
<p>El suceso tuvo lugar en la intersección de las calles Monte y Albariños, cuando por razones que se encuentran bajo investigación se produjo una colisión entre un ómnibus urbano y un camión sebero. Luego de la colisión, el ómnibus urbano impactó el frente de una vivienda y el camión sebero no detuvo su marcha y se alejó del lugar. Como consecuencia se registraron daños materiales y personas lesionadas</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	1	2
Pasajero/a	0	6	0	0	6
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	7	0	1	8



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	A determinar	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal Contravencional y de Faltas 29
Policía	Comisaría Comunal 9A
	Gabinete Científico
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Sí
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: A determinar	Tipo: Camión rígido
Categoría	A determinar	
Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar
	Emisor	A determinar
	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	A determinar	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Monte
	Desde	Corvalán



	Hacia	Pola
--	-------	------

Vehículo 2 (pasajeros urbano)	Dominio: AC167MN	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	TodoBus
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Agrale
	Modelo	MT 15.0
Año	2018	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	025- CAISA
	Resultado	Apto
	Realizada	14/10/2022
	Vencimiento	14/4/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	26	
Empresa	Transportes Río Grande SACIF	
Interno	711	
Seguro	Vencimiento	28/2/2023
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, diferencial urbano y suburbano
	Línea	5
	Ramal	A
Sentido de circulación	Vía	Albariños
	Desde	Gregorio de Laferrere
	Hacia	Primera Junta
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes, óptica izquierda, parante y desprendimiento de espejo izquierdo, parabrisas y cartel indicador de número de línea	



Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)	
Número de empresa	2060
Fecha de inscripción	3/12/1999
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	A determinar	A determinar	A determinar
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
6	Vehículo 2	Pasajero	Con lesiones

Medio	
Tipo	Calle
Configuración	Sentidos únicos
Geometría del tramo	Intersección tipo +
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	Otro
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo 2 en el lugar del suceso. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte

Solicitud de información

- Comisaría Comunal 9A