

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

| Información básica | |
|--------------------|---|
| Título | 132. IB. Pasajeros, vuelco, Aarón Castellanos, Santa Fe |
| Expediente | EX-2022-116272552- -APN-DNISAU#JST |
| Tipo de suceso | Accidente |

| Lugar y fecha | | | |
|---------------|--------------------------------|------|-----------------------|
| Fecha | 26/10/2022 | Hora | 00:20 aproximadamente |
| Lugar | Ruta Nacional 7, kilómetro 396 | | |
| Comuna | Aarón Castellanos | | |
| Provincia | Santa Fe | | |
| Coordenadas | -34.3553418, -62.4092693 | | |

| Notificación | | | |
|--------------|---|------|------|
| Fecha | 26/10/2022 | Hora | 8:15 |
| Fuente | Centro de Control y Respuesta JST (CCR) | | |

| Reseña | Tipo de evento: Vuelco |
|---|------------------------|
| <p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 396, comuna de Aarón Castellanos, Santa Fe. Por motivos que continúan bajo investigación, un ómnibus doble piso, proveniente de la provincia de Mendoza con destino Buenos Aires, volcó sobre su lateral izquierdo en el costado de calzada contigua al sentido de circulación hacia Mendoza. Producto del suceso, 10 personas resultaron lesionadas y 49 resultaron ilesas.</p> | |

| Personas y resultados | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| Personas | Fallecidas | Lesionadas | Ilesas | A determinar | Total |
| Conductor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pasajero/a | 0 | 10 | 47 | 0 | 57 |
| Acompañante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 49 | 0 | 59 |



| Vehículos participantes | Tipo de servicio | Jurisdicción | Total |
|-------------------------|------------------|--------------|-------|
| Vehículo 1 | Pasajeros | Nacional | 1 |
| Total | | | |

| Organismos intervinientes | |
|---------------------------|---|
| Fiscalía | Ministerio Público Fiscal de la Acusación de Rufino |
| Policía | Comisaría Aarón Castellanos |
| Bomberos | Bomberos Voluntarios Rufino |
| Asistencia de salud | SAMCO, EMCO |
| Concesión vial | Corredores Viales |
| Morgue | No |
| Municipalidad | No |
| Grúas | Sí |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Vehículo 1 (pasajeros) | Dominio: AF149IL | Tipo: Ómnibus interurbano doble piso |
| Categoría | M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos | |
| Carrocería | Marca | Marcopolo |
| | Modelo | DP (doble piso) |
| Chasis | Marca | Scania |
| | Modelo | K440 B6X2 Paradiso G7 1800 |
| Año | 2022 | |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT) | Tipo | Pasajeros interjurisdiccional |
| | Emisor | 080-103 |
| | Resultado | Apto |
| | Realizada | 11/7/2022 |
| | Vencimiento | 11/1/2023 |
| | Estado | Vigente |
| Cantidad de asientos | 60 | |
| Empresa | Transportes Automotores 20 De Junio SA | |
| Interno | 9229 | |
| Seguro | Vencimiento | 4/10/2023 |
| | Estado | Vigente |
| Servicio Regular | Ocasión de servicio | A determinar |
| | Clase y modalidad | A determinar |
| | Lista de pasajeros | A determinar |
| | Origen | A determinar |



| | | |
|------------------------|---|---------------------------|
| | Destino | A determinar |
| Sentido de circulación | Vía | Ruta Nacional 7 |
| | Desde | Rufino |
| | Hacia | Provincia de Buenos Aires |
| Ubicación de daños | Lateral izquierdo y parte frontal | |
| Descripción de daños | Daños producto del vuelco y por rescate | |

| Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros) | |
|---|--|
| Número de empresa | 13 |
| Fecha de inscripción | A determinar |
| Clase y modalidad | Servicio público, turismo nacional, contratado interurbano |
| Jurisdicción | Nacional |

| Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso | | | | | |
|---|------------|--------------|--------|------|--------|
| Identificación | Ubicación | Rol | Género | Edad | Estado |
| Conductor 1 | Vehículo 1 | A determinar | Varón | 42 | Ileso |
| Conductor 2 | Vehículo 1 | A determinar | Varón | 37 | Ileso |

| Habilitaciones del personal de conducción ¹ | | | |
|--|---------------|---|---|
| Tipo de Licencia | | Conductor 1 | Conductor 2 |
| Porte | Centro emisor | A determinar | A determinar |
| | Sistema | A determinar | A determinar |
| | Clase | A determinar | A determinar |
| | Vencimiento | A determinar | A determinar |
| LiNTI | Categoría | Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo | Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo |
| | Vencimiento | 31/12/2022 | 31/12/2022 |

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



| Otras personas involucradas | | | |
|------------------------------------|------------------|--|---------------|
| Cantidad | Ubicación | Ocupación dentro del habitáculo | Estado |
| 10 | Vehículo 1 | Pasajeros | Con lesiones |
| 47 | Vehículo 1 | Pasajeros | Sin lesiones |

| Medio | |
|---------------------------|--|
| Tipo | Ruta |
| Configuración | Un carril por sentido de circulación |
| Geometría del tramo | Recta |
| Material superficie | Asfalto |
| División física | No |
| Material división física | No aplica |
| Condiciones de la calzada | Mojada |
| Luminosidad | Nocturna |
| Iluminación artificial | No |
| Visibilidad reducida | A determinar |
| Obstáculos | A determinar |
| Estado meteorológico | Lluvia |
| Restricción de tránsito | No |
| Señalización | Sí |
| Semáforo | No |
| Observación | Ruta con tramos en obra. En el lugar del suceso se relevó demarcación provisoria en calzada y banquetas de tierra. |

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículo en su posición final en el lugar del suceso. Fuente: Bomberos Voluntarios, 2022



| Observaciones y datos complementarios |
|--|
| Fuentes de información consultadas |
| <ul style="list-style-type: none">• Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)• Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)• Bomberos Voluntarios• Corredores Viales |
| Solicitud de información |
| <ul style="list-style-type: none">• Ministerio Público Fiscal de la Acusación de Rufino |