

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	143. IB. Cargas, despiste y despeñamiento, Campana III, Buenos Aires
Expediente	EX-2022-139190104- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	22/12/2022	Hora	6:30
Lugar	Au. Ruta Nacional 12, kilómetro 87, 871		
Localidad, Partido	Zárate		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.100080, -59.001740		

Notificación			
Fecha	22/12/2022	Hora	8:48
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Despiste y despeñamiento
<p>El suceso tuvo lugar en la Autopista Ruta Nacional 12, sobre el puente Bartolomé Mitre del complejo Zárate-Brazo Largo, por donde cruza el río Paraná. Por razones que se encuentran bajo investigación, un camión tractor con acoplado que circulaba en dirección hacia la ciudad de Ceibas, a la altura del kilómetro 87,871 despistó e impactó contra las barreras de contención semirrígidas de tipo <i>flex beam</i> y contra la baranda del paso peatonal del puente, desde donde cayó y culminó en el terreno. Como consecuencia del suceso, se registraron daños en la infraestructura vial y en el vehículo y el conductor resultó fallecido.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	0	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Total			

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 2 Campana
Policía	Comisaría Zárate
	Destacamento Gendarmería Peaje Zárate
	Policía Científica Zárate
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	Caminos del Río Uruguay
Morgue	Sí
Municipalidad	A determinar
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: DIZ536	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	190E31	
Año	2000	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-125 Oslomarpe SA
	Resultado	Apto
	Realizada	24/5/2022
	Vencimiento	24/11/2022
RUTA	Estado	Vencida
	Validación	20/4/2022
	Clase de carga habilitada	Carga General
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Destrucción total de su estructura	
	Dominio: TVK 910	Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	



Marca	AST-PRA	
Modelo	RBB9F1F2	
Año	1984	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-125 Oslomarpe S A
	Resultado	Apto
	Realizada	24/05/2022
	Vencimiento	24/11/2022
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	20/04/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Rotura de ejes, llantas, neumáticos y parantes	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Carga General
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	AU RN 12
	Desde	Campana
	Hacia	Ceibas

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	201577
Fecha de inscripción	20/4/2022
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Fallecido



Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas Generales
	Vencimiento	26/08/2023

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Otra
Material división física	Barreras de contención semirrígidas
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del camión y su acoplado en el terreno. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Fiscalía Zárate